


岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和2年12月末現在)

ダムサイト状況

① ダムサイト状況(上流上空より望む)



② ダムサイト状況(下流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)




④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



工事用道路状況

⑤ 下流工事用道路状況



仮設設備状況

⑥ 骨材製造設備稼働状況




冬期養生状況

⑦ 冬期養生状況



冬期養生状況です。
コンクリート越冬面に断熱マットをかけることで、
寒気から守っています。



コンクリート打設量 約5.61% [全体:約39.5万m³]