

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂幹線

箇所番号：1

被災延長：15

被災状況：路側崩壊,護岸工基礎洗堀

その他：

メモ：護岸工は六郎洞幹線の橋に付随



復旧方法：路側構造物

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂幹線
箇所番号：2
被災延長：6
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：路側構造物が必要

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂幹線
箇所番号：3
被災延長：5
被災状況：路面洗掘
その他：支線接続部分
メモ：



復旧方法：盛土、横断溝

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂幹線
箇所番号：4
被災延長：5
被災状況：路側崩壊
その他：横断溝からの水
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：1
被災延長：10
被災状況：橋脚基礎洗堀、護岸ブロック積工土砂
その他：
メモ：



復旧方法：根固め、護岸ブロック再設置



R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号

箇所番号：2

被災延長：80

被災状況：路面洗堀

その他：<NULL>

メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号

箇所番号：3

被災延長：20

被災状況：路面流出、土砂流入

その他：倒木あり、路面クラックあり

メモ：橋の手前で流れが変わり、路面を大きく洗堀、手前の橋は被災なし



復旧方法：盛土、上部谷内排土



R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号
箇所番号：4
被災延長：30
被災状況：路面洗堀
その他：
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：5
被災延長：10
被災状況：土砂流入
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：6
被災延長：5
被災状況：路側崩壊,路面洗堀
その他：
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号

箇所番号：7

被災延長：170

被災状況：路面洗堀

その他：

メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号
箇所番号：8
被災延長：23
被災状況：路面流出,排水管破損
その他：
メモ：比高があるので洗い越し困難



復旧方法：谷側路側構造物、排水管再設置



R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号
箇所番号：9
被災延長：250
被災状況：路側崩壊,路面洗堀
その他：
メモ：もしくは盛土+谷線形変更



復旧方法：擁壁7m程度L13m



R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号
箇所番号：10
被災延長：10
被災状況：路面洗堀
その他：
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号

箇所番号：11

被災延長：17

被災状況：路側崩壊

その他：起点側クラックあり

メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号
箇所番号：12
被災延長：60
被災状況：土砂流入
その他：流木、大転石、Φ400破損、呑口閉塞
メモ：15mと35mの2か所 幅員はある 常水多い



復旧方法：崩土除去、排水管or洗い越し、盛土



R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：13
被災延長：7
被災状況：土砂流入
その他：14からの土砂 & 斜面崩落 Φ400高
メモ：呑口は無事



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：14
被災延長：7
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：擁壁H3m

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：15
被災延長：21
被災状況：法面崩壊
その他：
×E：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号
箇所番号：16
被災延長：21
被災状況：土砂流入,排水管先端破損,呑口閉塞
その他：流木、幅員は変化なさそう
メモ：常水が路面や土羽面を流れている



復旧方法：崩土除去、盛土、排水管延長



R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線1号
箇所番号：17
被災延長：25
被災状況：路面洗掘、土砂流入
その他：

メモ：ヒューム管露出だが路肩に草があるので前からか？



復旧方法：谷からの土砂流入、幅員はありそう

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 1号

箇所番号：18

被災延長：18

被災状況：路側崩壊

その他：

メモ：6号線入口の広場が崩壊

幅員はあるが、トラックはまわれない



復旧方法：盛土はつかないかも

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 2号
箇所番号：1
被災延長：640
被災状況：路面洗堀
その他：
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線2号
箇所番号：2
被災延長：8
被災状況：呑口閉塞
その他：
メモ：



復旧方法：排土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 2号
箇所番号：3
被災延長：8
被災状況：呑口閉塞
その他：
×E：



復旧方法：排土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞幹線 2号
箇所番号：4
被災延長：10
被災状況：土砂流入,路体流出
その他：
XE：



復旧方法：排土、盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：1
被災延長：11
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：路側構造物（高い）

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：2
被災延長：14
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：一部崩壊面古い



復旧方法：路側構造物

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：3
被災延長：23
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：路側構造物

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名 : カナギケ洞1号線
箇所番号 : 4
被災延長 : 9
被災状況 : 法面崩壊
その他 :
メモ :



復旧方法 : 崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：5
被災延長：16
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：排水管異常なし



復旧方法：路側構造物、排水管

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：6
被災延長：8
被災状況：路側崩壊
その他：クラックあり
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：7
被災延長：39
被災状況：路側崩壊2箇所,法面崩壊
その他：別途谷部排水管破損
メモ：谷部は幅員あり



復旧方法：路側構造物2箇所

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線

箇所番号：8

被災延長：12

被災状況：路側崩壊

その他：

メモ：



復旧方法：路側構造物

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：9
被災延長：10
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：路側構造物（高い）

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：10
被災延長：12
被災状況：路側崩壊
その他：クラックあり
メモ：



復旧方法：路肩亀裂、盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞1号線
箇所番号：11
被災延長：25
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞1号線
箇所番号：12
被災延長：12
被災状況：法面崩壊
その他：
XET:



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：1
被災延長：60
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：2
被災延長：32
被災状況：法面崩壊
その他：
×モ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：3
被災延長：10
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：4
被災延長：58
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：5
被災延長：17
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：6
被災延長：90
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：7
被災延長：51
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：8
被災延長：72
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線

箇所番号：9

被災延長：126

被災状況：法面崩壊

その他：

メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名 : カナギヶ洞3号線
箇所番号 : 10
被災延長 : 50
被災状況 : 法面崩壊
その他 :
メモ :



復旧方法 : 崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：11
被災延長：124
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線

箇所番号：12

被災延長：108

被災状況：法面崩壊

その他：

メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：13
被災延長：14
被災状況：路側崩壊
その他：
×E：



復旧方法：路側構造物が必要

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：14
被災延長：32
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：15
被災延長：51
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：16
被災延長：26
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：17
被災延長：29
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：18
被災延長：38
被災状況：法面崩壊
その他：
Xモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：19
被災延長：64
被災状況：法面崩壊
その他：
Xモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：20
被災延長：38
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名 : カナギヶ洞3号線
箇所番号 : 21
被災延長 : 60
被災状況 : 法面崩壊
その他 :
メモ :



復旧方法 : 崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：22
被災延長：2
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：谷からの水により洗掘



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：23
被災延長：44
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：24
被災延長：140
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：25
被災延長：34
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞3号線
箇所番号：26
被災延長：193
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞3号線
箇所番号：27
被災延長：21
被災状況：法面崩壊
その他：
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞4-1号線
箇所番号：1
被災延長：6
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：谷からきた水により路側が崩壊



復旧方法：盛土、排水処理？

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞4-1号線
箇所番号：2
被災延長：35
被災状況：路側崩壊、法面崩壊
その他：
Xモ：路側崩壊20m、法面崩壊35m



復旧方法：山側を切るか路側構造物&崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞4-1号線
箇所番号：3
被災延長：33
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：1
被災延長：32
被災状況：法面崩壊
その他：
×E：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギヶ洞管理路5号線
箇所番号：2
被災延長：22
被災状況：法面崩壊
その他：
Xモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：3
被災延長：32
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：4
被災延長：10
被災状況：法面崩壊
その他：
Xモ：作業対象外



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：5
被災延長：6
被災状況：法面崩壊
その他：
Xモ：作業対象外



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：6
被災延長：7
被災状況：法面崩壊
その他：
Xモ：作業対象外



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：7
被災延長：6
被災状況：路側亀裂
その他：
Xモ：作業対象外



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：カナギケ洞管理路5号線
箇所番号：8
被災延長：
被災状況：
その他：
×モ：作業対象外、終点



復旧方法：

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂1号線
箇所番号：1
被災延長：11
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂1号線
箇所番号：2
被災延長：4
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂1号線
箇所番号：3
被災延長：7
被災状況：法面崩壊,土砂流入
その他：
メモ：谷からの土砂流入



復旧方法：崩土除去、程度低い

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂1号線
箇所番号：4
被災延長：7
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：山腹崩壊による土砂流出、崩土除去、程度

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂2号線
箇所番号：1
被災延長：24
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂2号線
箇所番号：2
被災延長：30
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去、程度低い

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂3号線
箇所番号：1
被災延長：13
被災状況：路面洗掘
その他：
メモ：谷からの水により山側洗掘横
断暗渠露出、径500破損



復旧方法：山側盛土、暗渠修復

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂3号線
箇所番号：2
被災延長：15
被災状況：路面洗堀,土砂流入
その他：
メモ：谷からの土砂流入



復旧方法：崩土除去、盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂3号線
箇所番号：3
被災延長：17
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：久左工門坂3号線
箇所番号：4
被災延長：7
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去、程度低い

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞1-1号
箇所番号：1
被災延長：24
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞1-1号
箇所番号：2
被災延長：34
被災状況：路側崩壊,法面崩壊
その他：
Xモ：



復旧方法：路側崩壊、崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞1-1号
箇所番号：3
被災延長：14
被災状況：路面洗堀、土砂流入
その他：洗越し洗掘
XE：



復旧方法：崩土除去、盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞2号
箇所番号：1
被災延長：
被災状況：
その他：
メモ：終点



復旧方法：

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞3号
箇所番号：1
被災延長：20
被災状況：路面洗掘,土砂流入
その他：洗越し洗掘
X/E:



復旧方法：崩土除去、盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞3号
箇所番号：2
被災延長：16
被災状況：路側崩壊
その他：
XE：



復旧方法：路側構造物が必要

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：1
被災延長：36
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：2
被災延長：5
被災状況：路面洗掘そ
その他：洗越し洗掘
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：3
被災延長：13
被災状況：土砂流入そ
その他：洗越し洗掘
XE：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：4
被災延長：8
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：5
被災延長：8
被災状況：土砂流入そ
 の他：洗越し洗掘
 ×モ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：6
被災延長：5
被災状況：路面洗掘そ
その他：洗越し洗掘
メモ：



復旧方法：洗い越し（礫）復旧

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：7
被災延長：13
被災状況：路側崩壊,法面崩壊
その他：クラックあり
メモ：



復旧方法：崩土除去、路体締固め

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：8
被災延長：6
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞4号
箇所番号：9
被災延長：10
被災状況：路面洗掘
その他：
XE：



復旧方法：谷部

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：1
被災延長：16
被災状況：土砂流入
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：2
被災延長：6
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：幅員足りている



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：3
被災延長：24
被災状況：土砂流入,路面洗堀
その他：
メモ：常水多い、元々洗い越しか？



復旧方法：崩土除去、盛土、洗い越し

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号

箇所番号：4

被災延長：5

被災状況：路面洗堀

その他：

メモ：礫張りタイプ



復旧方法：洗い越し補修

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：5
被災延長：26
被災状況：路側崩壊
その他：上部斜面崩壊あり
Xモ：幅員不足は5m
路面内より有孔管150あり、ちぎれている
路肩の形状は今回の被災ではない



復旧方法：盛土、崩土除去

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：6
被災延長：10
被災状況：路側崩壊
その他：
×モ：有孔管150あり、呑み口無事
幅員ある



復旧方法：盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：7
被災延長：7
被災状況：土砂流入,路面洗堀
その他：
メモ：洗い越し礫タイプ



復旧方法：崩土除去、洗い越し補修

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞5号
箇所番号：8
被災延長：15
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：起点側クラック3m含む



復旧方法：路側構造物4m、盛土も可能かも

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞6号
箇所番号：1
被災延長：20
被災状況：路肩崩壊,土砂流入
その他：
×モ：上部山腹崩壊
路肩はOK
常水あり



復旧方法：崩土除去、盛土

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞6号
箇所番号：2
被災延長：8
被災状況：法面崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：崩土除去、程度低い

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞6号
箇所番号：3
被災延長：15
被災状況：路側崩壊
その他：
メモ：



復旧方法：2段盛土が路側5m程度

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞その他

箇所番号：1

被災延長：30

被災状況：路側崩壊

その他：

Xモ：作業対象外、1号線2号箇所へ土砂流出



復旧方法：路側構造物H6m

R2年度 久々野町県有林内作業道被災調査

路線名：六郎洞その他
箇所番号：2
被災延長：10
被災状況：路側崩壊、呑口閉塞
その他：呑口部幅員2.5m
メモ：作業対象外、常水は流下している、この先未確認



復旧方法：盛土、排土