平成22年度に建設工事で発生した事故事例 (落下物・飛来物による事故)

事故概要:


床堀掘削面に丸太を差し込む様に設置し、袖上部の丁張を丸太に釘で固定し、床掘線に沿って丁張板を設置していたところ、丸太が外れて落下し、作業員の頭部に当たった。

事故原因:

- 高所に丸太を固定しないまま丁張を設置していた
- ・作業の焦りにより固定状況の確認が不十分

改善対策:

- ・丸太等の重量物が落下しないよう固定を徹底
- 安全教育の徹底





平成23年度に建設工事で発生した事故事例 (その他の事故)

事故概要:


U字溝布設のための床堀作業中に丁張をまたいだ際、天端通り釘に右膝後部を刺し負傷した。

事故原因:

- 作業通路が確保されていなかった
- ・丁張が設置してある階段落差工の床堀部分をまたいで移動した

改善対策:

- 作業通路を確保する
- ・作業通路が確保できない場合は、丁張横板を跳ね 上げ可能な構造とし、またぐ必要をなくす



▍ 被害状況:(右膝部刺創、右膝蜂窩織炎)

分類: 土工、丁張

平成28年度に建設工事で発生した事故事例 (墜落・転落による事故)

【事故概要】


丁張杭の撤去作業において、作業員1名が高さ1mの法面上の丁張杭を人力で除去しようとしたところ、杭が 折れ、そのはずみで1m下に転落し、法面下に停車していた作業車の側面に頭部右側を強打した

【事故原因】

- ・本人の不注意
- (法面上側から作業すべきところ、法面下側から作業した)

【改善対策】

- ・作業前に作業手順・方法を十分確認する
- ・作業員の作業手順・方法の順守状況を確認する



分類: 土工、丁張

|被害状況:慢性硬膜下血腫(休業31日)

平成28年度に建設工事で発生した事故事例 (工具・資材 による事故)

【事故概要】

丁張設置作業で地面に木杭を打ち込もうとした作業員が、地盤が固く打ち込めなかったことから、下穴を開けるためエアーブレーカーのチゼルをハンマーで打ち込んだ際に、チゼルの端部(打撃端)が欠け飛び、その破片が作業員の左大腿部に突き刺さり、さらに、破片が体内に入り込んだ。

【事故原因】

・エアーブレーカーのチゼルを用途外使用した

【改善対策】

・下穴開け用の器具など、専用器具を使用する



