

平成23年度に建設工事で発生した事故事例（火災による事故）

事故概要：

発砲スチロール型枠付近で溶接作業を行ったところ、火花が飛び、発砲スチロール型枠に引火して出火した。

事故原因：

可燃物に直接火の粉が当たらないように対策をしていなかった

改善対策：

可燃物がある場合はコンパネ、防災シートにより延焼対策を行う



分類：型枠工、溶接

被害状況：既設建物の壁が煤により黒くなり窓ガラスにヒビが入った