

平成23年度に建設工事で発生した事故事例（流出による事故）

事故概要：

豪雨により工事用進入路に沢の水が浸入し、進入路表面の土砂が下方の県道へ流出した。

事故原因：

通常をはるかに上回る雨量により沢の水が進入路に水が浸入し被害が増大した

改善対策：

沢の水が進入路に入らないよう廻水した



分類：工事用道路、その他

被害状況：県道汚損、一般車両の通行に支障が生じた(通行止めはなし)