

件名	OKBふれあい会館の温度について
受付日	令和5年7月27日
ご意見・ご提案の概要	<p>ふれあい会館について、特に第2棟は尋常でない暑さで、吹き抜け部分は熱中症になりそうである。</p> <p>原因は、窓や天井から直射日光が降り注ぐからだと思うが、何かしら対応してほしい。</p>
県の考え方	<p>OKBふれあい会館第2棟の通路（吹き抜け）の温度は、最上階である9階の天井がガラス張りとなっていることと、2階から4階までのアトリウムが全面ガラス張りであり、アトリウムからの熱が上昇することにより、居室内に比べて高温となっております。</p> <p>また、通路（吹き抜け）と居室内のエアコンは同系統であり、高温の通路（吹き抜け）を冷やそうとすると適温の居室が必要以上に冷やされてしまう設備構造となっております。</p> <p>今後は、入居団体や施設利用者の意見を確認しつつ、エアコンの温度を調整し、可能な範囲で通路（吹き抜け）部分が高温となりすぎないように努めてまいります。</p>
担当課	県民文化局 文化創造課