「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐阜高等学校		
所在地	岐阜市大縄場3-1		
施設延面積	14,553.93㎡		
建設年月	平成22年8月		
構造	階数	鉄骨鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
校舎棟	平成22年8月	7,698.88	新耐震基準	D	D	令和３年度
校舎（特別教室棟）	昭和55年3月	4,402.34	診断の結果耐震性有	B	B	令和３年度
屋内運動場	平成24年2月	2,452.71	新耐震基準	B	D	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R3	教室棟／大規模改修（屋根）	23		
R5	特別教室棟／大規模改修（屋根）	30		
計		53	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜北高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐阜北高等学校		
所在地	岐阜市則武清水1841-11		
施設延面積	11,294.86㎡		
建設年月	昭和44年4月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
英知館（管理・特別棟）	昭和44年4月	3,430.59	耐震補強済	A	A	令和４年度
体育館武道場	平成12年6月	3,196.00	新耐震基準	A	C	令和４年度
生命館（普通教室棟）	平成21年2月	4,085.68	新耐震基準	B	C	令和４年度
特別教室棟	平成元年3月	582.59	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	英知館/大規模改修(設計)	5		
R1	英知館/空調設備更新(工事)	2		
R2	英知館/大規模改修(工事)	176		
R2	特別教室棟/大規模改修(設計)	5		
R3	特別教室棟/大規模改修(工事)	49		
R3	生命館/空調設備更新(工事)	45		
R3	英知館/給排水設備更新(設計・工事)	39		
R4	体育館武道場/大規模改修（設計）	8		
R6	体育館武道場/大規模改修（工事）	266	14	
R6	体育館武道場/ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			12
計		595	14	12

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（長良高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		長良高等学校	
所在地		岐阜市長良西後町1716-1	
施設延面積		10,717.96㎡	
建設年月		昭和40年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎（第２本館）	昭和40年3月	4,278.22	耐震補強済	A	A	令和４年度
南舎（管理教室棟）	昭和62年6月	3,559.74	新耐震基準	A	A	令和４年度
屋体武道場	平成2年10月	2,880.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R1	屋体武道場/大規模改修(設計)	7		
R3	屋体武道場/大規模改修(工事)	266		
R3	屋体武道場/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			13
R3	北舎/大規模改修（設計）	9		
R4	北舎/大規模改修（工事）	180		
R4	北舎/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			91
R4	北舎・南舎/空調設備更新(設計)	5		
R5	北舎・南舎/空調設備更新(工事)	118	118	
計		585	118	104

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐山高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐山高等学校		
所在地	岐阜市長良小山田2587-1		
施設延面積	11,767.90㎡		
建設年月	昭和38年9月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎（普通教室棟）	昭和38年9月	4,932.82	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	平成17年3月	3,447.24	新耐震基準	A	C	令和３年度
本館棟	平成12年6月	3,387.84	新耐震基準	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

北舎（昭和38年9月建築）については、令和10年に建築から65年を迎えるが、建物躯体の老朽化が著しいため、学校運営における安全確保のためにも改築工事を実施する。

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H30	北舎／基本計画策定	2		
R2	全館／受変電設備増設	17		
R3	北舎／改築（設計）	62		
R4	北舎／改築（設計・工事）	178		
R5	北舎／改築（工事）	304		
R6	北舎／改築（工事）	1,527	159	
計		2,090	159	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（加納高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		加納高等学校	
所在地		岐阜市加納南陽町3-17	
施設延面積		12,515.76㎡	
建設年月		昭和44年7月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎（本館）	昭和44年7月	5,537.27	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館武道場	昭和59年11月	2,700.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
南舎（理科棟・美術家庭棟）	昭和40年3月	2,978.11	耐震補強済	A	A	令和３年度
芸術棟	昭和61年3月	800.14	新耐震基準	A	A	令和３年度
美術棟	昭和54年9月	500.24	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R1	北舎/内部改修(工事)	40		
R3	芸術棟/内部改修（設計・工事）	30		
R4	北舎/大規模改修(設計)	4		
R4	北舎・南舎/空調設備更新(設計)	5		
R5	北舎/大規模改修1期(工事)	157	13	
R6	北舎・南舎/空調設備更新(工事)	116	116	
R6	北舎/大規模改修2期(工事)	204	14	
計		556	143	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（羽島北高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		羽島北高等学校	
所在地		岐阜市柳津町北塚3-110	
施設延面積		9,658.12㎡	
建設年月		昭和53年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和53年3月	4,228.04	耐震補強済	B	C	令和４年度
特別教室棟	昭和53年3月	3,380.08	耐震補強済	B	C	令和４年度
体育館	昭和54年3月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和４年度
武道場	昭和57年3月	700.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場/大規模改修(設計)	3		
H30	武道場/大規模改修(工事)	69		
R1	本館棟/受変電設備更新(設計)	2		
R2	本館棟/受変電設備更新(工事)	15		
R4	本館棟/大規模改修(設計)	4		
R5	本館棟/大規模改修(工事)	240	21	
R6	特別教室棟/大規模改修(設計)	14		
計		347	21	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜総合学園高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称	岐阜総合学園高等学校		
所　　在　　地	岐阜市須賀2-7-25		
施 設 延 面 積	19,061.83㎡		
建　設　年　月	昭和55年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
３号館（実習棟）	昭和55年3月	5,558.27	耐震補強済	B	B	令和３年度
１号館（本館）	平成11年3月	4,943.20	新耐震基準	B	B	令和３年度
２号館	昭和37年8月	4,742.26	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和63年4月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
４号館（特別教室）	平成7年3月	900.81	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和47年3月	816.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
サイクルステーション	平成10年3月	751.29	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

２号館（昭和37年8月建築）については、令和9年に建築から65年を迎えるが、建物躯体の老朽化が著しいため、学校運営における安全確保のためにも改築工事を実施する。

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	２号館／基本計画策定	2		
R1	体育館／内部改修（工事）	44		
R1	１号館／空調設備改修（工事）	80		
R1	２号館／内部改修（工事）	50		
R2	２号館／設計	72		
R2	１号館／空調設備改修（工事）	80		
R3	２号館／設計	88		
R4	２号館／改築工事	629		
R5	３号館／ＵＤ：スロープ設置(工事)			1
R5	２号館／改築工事	1,826	161	
R6	１号館／大規模改修（設計）	27		
R6	２号館／改築工事（解体・外構）	483		
計		3,381	161	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜城北高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		岐阜城北高等学校	
所　　在　　地		岐阜市三田洞465-1	
施 設 延 面 積		12,315.15㎡	
建　設　年　月		昭和58年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
特別教室棟	昭和58年3月	5,155.21	新耐震基準	B	A	令和３年度
管理教室棟	昭和58年3月	4,293.60	新耐震基準	B	B	令和３年度
体育館	昭和59年7月	1,350.00	新耐震基準	A	B	令和３年度
総合学科棟	平成18年3月	1,166.34	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和61年1月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	特別教室棟/建物内部改修(工事)	30		
H30	武道場/大規模改修(工事)	27		
計		57	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜商業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		岐阜商業高等学校	
所　　在　　地		岐阜市則武新屋敷1816-6	
施 設 延 面 積		15,194.84㎡	
建　設　年　月		昭和45年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎（特別教室）	昭和45年3月	6,672.27	耐震補強済	C	C	令和４年度
南舎（特別教室棟）	昭和56年3月	3,809.55	耐震補強済	B	B	令和４年度
体育館武道場	昭和57年6月	2,700.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
トレーニングセンター	平成10年3月	618.99	新耐震基準	A	B	令和４年度
凛心会館	昭和59年11月	594.03	新耐震基準	C	C	令和４年度
練習場	平成26年10月	800.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	体育館武道場/大規模改修(設計)	5		
R1	体育館武道場/大規模改修(工事)	122		
R1	体育館武道場/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			24
R1	北舎/大規模改修(設計)	4		
R2	北舎/大規模改修(工事)	293		
R3	北舎/大規模改修(工事)(2期)	95		
R3	体育館武道場/内部改修(設計・工事)	17		
R3	凛心会館/大規模改修(設計)	5		
R4	凛心会館/大規模改修(工事)	65		
R4	トレーニングセンター/大規模改修(設計)	4		
R6	トレーニングセンター/大規模改修(工事)	75	4	
R6	トレーニングセンター/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			8
R6	南舎/大規模改修(設計)	20		
計		705	4	32

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐南工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐南工業高等学校		
所在地	岐阜市本荘3456-19		
施設延面積	18,647.87㎡		
建設年月	昭和54年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
実習棟２	昭和54年3月	5,329.46	耐震補強済	B	B	令和３年度
実習棟１	昭和54年3月	5,090.81	耐震補強済	B	B	令和３年度
本館棟	昭和54年3月	4,526.40	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和55年3月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
実習棟３	昭和55年3月	1,126.98	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
特別教室棟	平成8年3月	874.22	新耐震基準	A	A	令和３年度
武道場	昭和58年1月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	実習棟３／大規模改修（工事）	52		
H30	特別教室棟／大規模改修（設計）	2		
R1	特別教室棟／大規模改修（工事）	51		
R5	本館棟／大規模改修（設計）	7		
R6	本館棟／大規模改修（工事）	378	22	
計		490	22	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（各務原高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		各務原高等学校	
所在地		各務原市蘇原新生町2-63	
施設延面積		11,495.71㎡	
建設年月		昭和47年1月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
特別教室棟	昭和47年1月	4,504.29	耐震補強済	B	B	令和４年度
本館	昭和47年1月	4,291.42	耐震補強済	A	B	令和４年度
体育館武道場	昭和48年3月	2,700.00	耐震補強済	B	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	体育館武道場／大規模改修(工事)	114		
R2	本館／受変電設備更新(設計)	1		
R3	本館／受変電設備更新(工事)	49		
R5	特別教室棟、本館／ＵＤ：スロープ設置(工事)			1
R5	体育館武道場／ＵＤ：スロープ設置、手すり設置(工事)			1
R6	本館／空調設備更新（設計）	3	3	
計		167	3	2

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（各務原西高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		各務原西高等学校	
所在地		各務原市那加東亜町24-1	
施設延面積		10,218.55㎡	
建設年月		昭和58年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟	昭和58年3月	4,774.67	新耐震基準	B	B	令和４年度
特別教室棟	昭和58年3月	3,115.88	新耐震基準	A	B	令和４年度
体育館	昭和59年6月	1,350.00	新耐震基準	B	B	令和４年度
ゼミナール棟	平成9年3月	628.00	新耐震基準	C	B	令和４年度
武道場	昭和61年1月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場／大規模改修（設計）	2		
H30	武道場／大規模改修（工事）	27		
R3	管理教室棟／受変電設備更新（工事）	10		
R4	ゼミナール棟／大規模改修（設計）	4		
R5	ゼミナール棟／大規模改修（工事）	50	4	
R5	ゼミナール棟／ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			16
R6	管理教室棟／空調設備更新（設計）	4	4	
計		97	8	16

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜各務野高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐阜各務野高等学校		
所在地	各務原市鵜沼各務原町8-7-2		
施設延面積	11,952.11㎡		
建設年月	昭和54年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和54年3月	4,566.46	耐震補強済	A	C	令和３年度
特別教室棟	昭和54年3月	3,795.65	耐震補強済	A	C	令和３年度
実習棟（情報福祉科棟）	平成18年3月	1,890.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
体育館	昭和55年8月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
武道場	昭和57年12月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R1	体育館/大規模改修(設計)	4		
R3	体育館/大規模改修(工事)	136		
計		140		0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（本巣松陽高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	本巣松陽高等学校		
所在地	本巣市仏生寺859-1		
施設延面積	12,835.73㎡		
建設年月	昭和43年6月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和43年6月	3,466.48	耐震補強済	C	C	令和３年度
北舎（理科特別棟・普通教室棟）	昭和35年5月	2,659.50	耐震補強済	D	C	令和３年度
屋内体育館	平成元年5月	1,350.00	新耐震基準	B	B	令和３年度
北舎西棟（特別教室棟）	昭和59年3月	1,210.27	新耐震基準	A	B	令和３年度
昇降口武道場	昭和47年10月	700.00	耐震補強済	B	B	令和３年度
家庭科実習棟（特別教室棟）	平成6年3月	448.44	新耐震基準	A	B	令和３年度
特別棟	令和4年6月	3,001.04	新耐震基準	A	A	

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

北舎（昭和35年5月建築）については、令和7年に建築から65年を迎えるが、建物躯体の老朽化が著しいため、学校運営における安全確保のためにも改築工事を実施する。

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	本館／大規模改修（設計）	6		
H30	北舎／基本計画策定	2		
R1	北舎（新特別棟）改築、本館他改修（設計）	27		
R2	北舎（新特別棟）改築、本館他改修（設計）	73		
R3	北舎（新特別棟）改築（工事）	771		
R4	北舎（新特別棟）改築、本館他改修（工事）	624		
R5	北舎／解体等（工事）	191		
R6	本館／空調設備更新（設計）	5		
計		1,699	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜農林高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		岐阜農林高等学校	
所　　在　　地		本巣郡北方町北方150	
施 設 延 面 積		16,899.43㎡	
建　設　年　月		昭和51年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和51年3月	3,467.88	耐震補強済	B	A	令和３年度
図書情報棟・生物工学科棟（生活加工舎）	昭和45年3月	2,614.93	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
森林･環境科学科棟	昭和44年3月	2,132.75	耐震補強済	D	C	令和３年度
体育館	昭和61年3月	1,350.40	新耐震基準	A	A	令和３年度
牛舎	平成12年12月	1,212.81	新耐震基準	A	A	令和３年度
理科・農芸科学科棟	昭和55年3月	2,363.15	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
校舎（農場第１棟）	昭和42年3月	1,033.74	耐震補強済	B	C	令和３年度
寄宿舎	昭和53年3月	960.06	耐震補強済	A	B	令和３年度
百年記念館	平成11年12月	513.32	新耐震基準	A	A	令和３年度
農場第２棟	昭和52年2月	489.99	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
実習棟（農場第３棟）	昭和60年3月	410.40	新耐震基準	A	A	令和３年度
格技場	平成元年２月	350.00	新耐震基準	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	本館棟/大規模改修(設計)	4		
H30	体育館/大規模改修(工事)	131		
H30	理科・農芸化学科棟/大規模改修(設計)	4		
R1	本館棟/大規模改修(工事)	121		
R1	図書情報棟・生物工学科棟/大規模改修(設計)	4		
R2	理科・農芸化学科棟/大規模改修(工事)	207		
R2	理科・農芸化学科棟/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			26
R3	本館棟他／受変電設備更新（設計）	5		
R3	図書情報棟・生物工学科棟/大規模改修(工事)	157		
R3	図書情報棟・生物工学科棟/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			39
R4	本館棟他／受変電設備更新（工事）	64		
R4	寄宿舎／空調設備更新（工事）	4	4	
R6	森林・環境科学科棟/大規模改修（設計）	12		
R6	森林・環境科学科棟/ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			13
計		713	4	78

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（山県高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	山県高等学校		
所在地	山県市中洞44-1		
施設延面積	7,738.72㎡		
建設年月	昭和49年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館（南舎）	昭和49年3月	2,857.38	耐震補強済	A	A	令和４年度
体育館	平成20年3月	2,699.90	新耐震基準	C	B	令和４年度
校舎（北舎）	昭和44年2月	1,831.44	耐震補強済	B	B	令和４年度
武道場	昭和54年1月	350.00	耐震補強済	B	B	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H30	南舎／大規模改修（設計）	7		
R1	南舎／大規模改修（工事）	156		
R1	南舎／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			52
R6	北舎／大規模改修（設計）	13		
R6	南舎／受変電設備更新（設計）	2		
計		178	0	52

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（羽島高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	羽島高等学校		
所在地	羽島市竹鼻町梅ヶ枝町200-2		
施設延面積	10,781.44㎡		
建設年月	昭和50年2月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
校舎新館（北舎）	昭和50年2月	3,664.17	耐震補強済	A	B	令和３年度
体育館	平成14年3月	3,192.68	新耐震基準	A	B	令和３年度
同窓会館	平成4年9月	521.94	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	平成4年2月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
南舎（本館）	令和5年2月	3,052.65	新耐震基準	A	A	

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

本館（南舎）（昭和36年7月建築）については、令和8年に建築から65年を迎えるが、建物躯体の老朽化が著しいため、学校運営における安全確保のためにも改築工事を実施する。

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場／大規模改修（設計）	3		
H30	武道場／大規模改修（工事）	48		
H30	本館（南舎）／基本計画策定	2		
R1	本館（南舎）改築、北舎改修（設計）	50		
R2	本館（南舎）改築	228		
R3	本館（南舎）／改築工事	393		
R4	本館（南舎）／改築工事	1,161		
R5	本館（南舎）／改築工事（改修・外構）	253	18	
R6	北舎／改修（設計）	13		
計		2,151	18	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐阜工業高等学校		
所在地	羽島郡笠松町常盤町1700		
施設延面積	24,377.42㎡		
建設年月	昭和44年4月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
２校舎（２号館）	昭和44年4月	2,902.40	耐震補強済	A	A	令和４年度
１校舎（１号館）	昭和43年9月	2,872.73	耐震補強済	D	C	令和４年度
４号館	平成21年10月	2,783.39	新耐震基準	A	B	令和４年度
本館	昭和47年3月	2,417.52	耐震補強済	C	C	令和４年度
３校舎（３号館）	昭和31年12月	2,271.81	耐震補強済	D	C	令和４年度
体育館	平成7年9月	2,020.00	新耐震基準	B	B	令和４年度
設備学科棟（設備システム科棟）	平成14年3月	1,774.81	新耐震基準	B	B	令和４年度
機械棟（実習２号館）	昭和42年3月	1,390.45	診断の結果耐震性有	B	B	令和４年度
食堂・武道場	昭和49年3月	919.70	耐震補強済	D	C	令和４年度
特別教室棟（５号館西側）	平成9年3月	912.32	新耐震基準	A	A	令和４年度
特別教室棟（５号館東側）	昭和63年3月	1,598.69	新耐震基準	A	A	令和４年度
繊維･色染棟（実習１号館）	昭和49年3月	765.60	診断の結果耐震性有	B	B	令和４年度
機械工場（実習３号館）	昭和45年3月	530.00	耐震補強済	C	C	令和４年度
航空機実習棟（モノづくり教育プラザ２号館）	平成31年2月	1,218.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R1	５号館東側／大規模改修（設計）	4		
R3	５号館東側／大規模改修（工事）	142		
R3	５号館東側／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化、スロープ設置(工事)			14
R3	５号館西側／ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			13
R3	２号館／大規模改修（設計）	8		
R4	２号館／大規模改修（工事）	146		
R4	２号館／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化、スロープ設置(工事)			14
R4	本館／受変電設備更新(設計)	4		
R4	体育館／大規模改修（設計）	4		
R5	本館／受変電設備更新(工事)	20		
R5	本館／ＵＤ：トイレ洋式化、スロープ設置(工事)			40
R6	体育館／大規模改修（工事）	286	9	
R6	体育館／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化、スロープ設置(工事)			13
R6	１号館／大規模改修（設計）	16		
計		630	9	94

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（揖斐高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		揖斐高等学校	
所在地		揖斐郡揖斐川町三輪1852	
施設延面積		9,184.43㎡	
建設年月		昭和53年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟（北舎）	昭和53年3月	3,679.88	耐震補強済	C	C	令和３年度
特別教室棟（南舎）	昭和53年3月	3,454.55	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和61年3月	1,350.00	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和48年3月	700.00	耐震補強済	B	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R1	武道場／大規模改修（設計）	4		
R2	全館／受変電設備増設	4		
R3	武道場／大規模改修（工事）	51		
R3	体育館／内部改修（設計）	9		
R4	体育館／内部改修（工事）	78		
R5	本館棟、特別教室棟／ＵＤ：スロープ設置（工事）			3
計		146	0	3

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（池田高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		池田高等学校	
所在地		揖斐郡池田町六之井242-1	
施設延面積		9,673.96㎡	
建設年月		昭和59年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟	昭和59年3月	4,471.01	新耐震基準	A	B	令和４年度
特別教室棟	昭和59年3月	3,502.95	新耐震基準	A	B	令和４年度
体育館	昭和60年6月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
武道場	昭和62年2月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場／大規模改修（工事）	51		
R5	管理教室棟／空調設備更新（設計）	5	5	
R6	管理教室棟／空調設備更新（工事）	84	84	
計		140	89	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣北高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施設名称		大垣北高等学校	
所在地		大垣市中川町4-110-1	
施設延面積		12,736.43㎡	
建設年月		平成14年12月	
構造	階数	鉄骨鉄筋コンクリート造	4階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
ＣＲ棟（教室棟）	平成14年12月	4,080.22	新耐震基準	A	B	令和３年度
管理棟	平成14年12月	4,676.00	新耐震基準	D	C	令和３年度
特別教室棟	昭和50年2月	1,410.30	耐震補強済	C	B	令和３年度
体育館	昭和58年3月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
記念館	平成6年10月	828.34	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	平成16年3月	391.57	新耐震基準	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	記念館／大規模改修（設計）	5		
R4	記念館／大規模改修（工事）	62		
R5	ＣＲ棟（教室棟）／空調設備更新（設計）	5	5	
R6	ＣＲ棟（教室棟）／空調設備更新（工事）	152	152	
計		224	157	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣南高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	大垣南高等学校		
所在地	大垣市浅中2-69		
施設延面積	10,316.22㎡		
建設年月	昭和49年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
南舎（特別教室棟）	昭和49年3月	3,744.70	耐震補強済	A	A	令和３年度
北舎（普通教室棟）	昭和49年3月	3,613.66	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和49年10月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
更衣室部室	昭和49年7月	683.01	耐震補強済	A	A	令和３年度
記念館（南風館）	平成10年9月	574.85	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和54年3月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	体育館、武道場／大規模改修（設計）	6		
H30	武道場／大規模改修（工事）	40		
H30	南舎／大規模改修（設計）	7		
R1	南舎、体育館／大規模改修（工事）	374		
R1	体育館／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			11
R1	更衣室部室／大規模改修（設計）	4		
R3	更衣室部室／大規模改修（工事）	57		
R3	北舎／受変電設備更新（工事）	35		
R5	北舎／空調設備更新（設計）	5	5	
R6	北舎／空調設備更新（工事）	112	112	
計		640	117	11

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣東高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施設名称		大垣東高等学校	
所在地		大垣市美和町1784	
施設延面積		8,736.71㎡	
建設年月		昭和49年2月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎	昭和49年2月	3,587.75	耐震補強済	A	B	令和２年度
南舎（特別教室棟）	昭和53年2月	2,948.96	耐震補強済	A	B	令和２年度
体育館	昭和59年11月	1,850.00	新耐震基準	B	B	令和２年度
武道場	昭和55年3月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和２年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R3	北舎／空調設備更新（設計）	5		
R4	北舎／空調設備更新（工事）	67		
計		72	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣西高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		大垣西高等学校	
所在地		大垣市中曽根町大畔147-1	
施設延面積		9,571.34㎡	
建設年月		昭和55年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎（本館棟）	昭和55年3月	4,294.10	耐震補強済	B	B	令和３年度
南舎（特別教室棟）	昭和55年3月	3,577.24	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和56年1月	1,350.00	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
武道場	昭和58年3月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R3	北舎／空調設備更新（設計）	4		
R4	北舎／空調設備更新（工事）	73		
計		77	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣養老高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	大垣養老高等学校		
所在地	養老郡養老町祖父江向野1418-4		
施設延面積	19,221.18㎡		
建設年月	平成18年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
総合学科棟（東館）	平成18年3月	4,568.54	新耐震基準	B	A	令和３年度
産振第１棟（産振校舎）	昭和46年3月	3,453.79	耐震補強済	A	A	令和３年度
本館	昭和46年3月	3,398.40	耐震補強済	A	B	令和３年度
体育館武道場	平成17年3月	3,084.14	新耐震基準	A	B	令和３年度
寄宿舎	昭和46年3月	1,976.27	耐震補強済	A	A	令和３年度
産振第２棟（第３校舎）	昭和47年2月	1,489.48	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
産振第３棟（特別教室）	平成4年3月	672.56	新耐震基準	A	A	令和３年度
牛舎	平成20年3月	578.00	新耐震基準	B	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	寄宿舎／大規模改修（設計）	7		
R1	寄宿舎／大規模改修（工事）	208		
R1	寄宿舎／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			51
R1	産振第３棟／大規模改修（設計・工事）	4		
R2	全館／受変電設備増設	5		
R3	東館（総合学科棟）／外構工事（工事）	26		
R3	産振第３棟／大規模改修（２期）（工事）	35		
R3	産振第１棟／大規模改修（設計）	11		
R4	産振第１棟／大規模改修（工事）	189		
R5	本館/受変電設備更新（設計）	2		
R6	本館/受変電設備更新（工事）	55		
計		542	0	51

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣商業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		大垣商業高等学校	
所在地		大垣市開発町4-300	
施設延面積		14,565.17㎡	
建設年月		昭和46年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎	昭和46年3月	4,452.98	耐震補強済	D	C	令和２年度
南舎	昭和45年3月	4,326.04	耐震補強済	D	D	令和２年度
体育館武道場	平成14年3月	3,141.05	新耐震基準	D	C	令和２年度
特別棟（情報実習棟）	昭和60年3月	1,023.30	新耐震基準	C	B	令和２年度
クラブ室（記念館）	昭和47年9月	595.83	耐震補強済	B	B	令和２年度
屋内練習B（雨天練習場）	平成元年５月	532.90	新耐震基準	C	C	令和２年度
食堂棟	昭和47年3月	493.07	耐震補強済	D	D	令和２年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R1	クラブ室／大規模改修（設計）	4		
R2	クラブ室／大規模改修（工事）	74		
R4	食堂棟／大規模改修（設計）	4		
R4	北舎／受変電設備更新（設計）	2		
R5	食堂棟／大規模改修（工事）	66	3	
R5	北舎／受変電設備更新（工事）	27		
R5	雨天練習場／大規模改修（設計）	2		
R6	雨天練習場／大規模改修（工事）	57	4	
R6	南舎/大規模改修（設計）	23		
計		259	7	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	大垣工業高等学校		
所在地	大垣市南若森町301-1		
施設延面積	22,950.88㎡		
建設年月	昭和38年11月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
南舎（第４校舎）	昭和38年11月	4,130.36	耐震補強済	C	C	令和３年度
繊維科校舎（東舎）	昭和49年2月	2,610.03	耐震補強済	C	B	令和３年度
体育館	平成7年9月	2,020.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
北舎（建築科校舎・土木校舎）	昭和46年3月	3,760.80	耐震補強済	B	D	令和３年度
本館棟（管理棟）	昭和48年3月	1,753.14	耐震補強済	A	A	令和３年度
工業化学科校舎	昭和41年3月	1,644.86	耐震補強済	A	A	令和３年度
特別教室（電子機械科棟）	平成2年3月	936.86	新耐震基準	A	A	令和３年度
特別教室棟（家庭科棟）・機械科棟	平成6年3月	3,196.37	新耐震基準	A	A	令和３年度
練習場（豊栄館）	平成8年6月	795.92	新耐震基準	C	D	令和３年度
機械科教室（新館）	昭和50年3月	684.54	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
食堂	昭和48年3月	576.60	耐震補強済	B	B	令和３年度
武道場	昭和53年3月	350.00	耐震補強済	B	B	令和３年度
特別棟（情報棟）	昭和61年3月	491.40	新耐震基準	B	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R1	機械科教室（新館）／大規模改修（工事）	32		
R1	工業化学科校舎、電子機械科棟／大規模改修（設計）	7		
R2	北舎（建築科校舎・土木校舎）／大規模改修（設計）	5		
R2	電子機械科棟／大規模改修（工事）	81		
R2	南舎／大規模改修（工事）	67		
R3	工業化学科校舎／大規模改修（工事）	94		
R3	家庭科棟・機械科棟／大規模改修（設計）	11		
R4	北舎（建築科校舎・土木校舎）（１期）／大規模改修（工事）	107		
R4	南舎／受変電設備更新（設計）	4		
R5	北舎（建築科校舎・土木校舎）（２期）／大規模改修（工事）	88	11	
R5	南舎／受変電設備更新（工事）	42		
R5	食堂/大規模改修（設計）	4		
R6	食堂/大規模改修（工事）	82	4	
R6	工業化学科校舎／大規模改修（設計）	5		
計		629	15	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣桜高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		大垣桜高等学校	
所在地		大垣市墨俣町上宿465-1	
施設延面積		9,019.16㎡	
建設年月		昭和41年4月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
校舎（１号館）	昭和41年4月	3,328.33	耐震補強済	C	B	令和３年度
体育館	平成4年10月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
校舎（２号館）	昭和49年3月	2,730.60	耐震補強済	B	B	令和３年度
特別教室棟（３号館）	昭和60年3月	1,260.23	新耐震基準	A	B	令和３年度
武道場	昭和61年2月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場／大規模改修(工事)	43		
R1	１号館／ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			25
R1	２号館／内部改修（工事）	50		
R3	１号館、２号館／内部改修（設計・工事）	33		
R4	１号館／受変電設備更新（設計）	2		
R5	１号館／受変電設備更新（工事）	20		
R5	１号館、２号館、３号館、体育館、武道場／ＵＤ：スロープ設置(工事)			4
計		148	0	29

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（不破高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		不破高等学校	
所在地		不破郡垂井町宮代1919-1	
施設延面積		9,429.67㎡	
建設年月		昭和50年2月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟（普通教室棟）	昭和50年2月	2,738.84	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館武道場	平成16年3月	3,101.21	新耐震基準	A	B	令和３年度
特別教室棟	昭和56年3月	2,033.62	耐震補強済	A	B	令和３年度
理科教室棟	昭和55年3月	1,556.00	耐震補強済	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R4	本館棟／受変電設備更新（設計）	2		
R5	本館棟／受変電設備更新（工事）	20		
計		22	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（海津明誠高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		海津明誠高等学校	
所在地		海津市海津町高須町11-1	
施設延面積		10,516.77㎡	
建設年月		昭和49年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
校舎(北舎)	昭和49年3月	3,356.18	耐震補強済	B	B	令和４年度
本館棟（南舎）	平成19年3月	3,022.00	新耐震基準	A	B	令和４年度
商業･生活産業棟	平成19年3月	2,428.59	新耐震基準	B	B	令和４年度
屋内体育館	平成2年7月	1,350.00	新耐震基準	A	B	令和４年度
武道場	平成20年8月	360.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R6	北舎、本館棟／空調設備更新（設計）	3		
計		3	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（郡上北高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		郡上北高等学校	
所在地		郡上市白鳥町為真1265-2	
施設延面積		7,614.55㎡	
建設年月		昭和52年11月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和52年11月	3,310.13	耐震補強済	C	C	令和３年度
特別教室棟	昭和54年3月	2,604.42	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和57年3月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
武道場	昭和59年1月	350.00	新耐震基準	C	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R1	本館棟／内部改修（工事）	3		
R2	全館／受変電設備増設	8		
R6	本館棟／大規模改修(設計)	13		
R6	特別教室棟／ＵＤ：スロープ設置、手すり設置(工事)			2
R6	体育館、武道場／ＵＤ：スロープ設置(工事)			2
計		24	0	4

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（郡上高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	郡上高等学校		
所在地	郡上市八幡町小野970		
施設延面積	14,407.99㎡		
建設年月	昭和44年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
第１校舎	昭和44年3月	3,621.26	耐震補強済	A	A	令和３年度
第２校舎	昭和43年7月	3,514.26	耐震補強済	C	C	令和３年度
総合学科棟	平成10年12月	2,359.20	新耐震基準	B	C	令和３年度
体育館	平成20年3月	2,124.91	新耐震基準	C	B	令和３年度
農林実験棟（森林科学科棟）	昭和53年3月	1,047.38	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
寄宿舎	平成10年4月	786.00	新耐震基準	B	B	令和３年度
食品流通棟	昭和63年9月	604.98	新耐震基準	A	A	令和３年度
武道場	昭和62年1月	350.00	新耐震基準	B	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	総合学科棟、武道場／大規模改修(工事)	227		
H30	食品流通棟／大規模改修(設計)	5		
R1	食品流通棟／大規模改修(工事)	89		
R1	食品流通棟／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			26
R3	第１校舎／大規模改修（設計）	13		
R4	第１校舎／大規模改修(工事)	147		
R4	第１校舎／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			52
R4	第２校舎／大規模改修(設計)	4		
R5	体育館／ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			46
R6	第２校舎／大規模改修(工事)	293	21	
R6	第２校舎／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			39
R6	第２校舎／上記関連ＵＤ：スロープ設置(工事)			1
R6	農林実験棟、食品流通棟／ＵＤ：スロープ設置(工事)			1
R6	第１校舎、寄宿舎／受変電設備更新（設計）	5		
計		783	21	165

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（武義高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		武義高等学校	
所在地		美濃市泉町2-3	
施設延面積		10,780.25㎡	
建設年月		平成21年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理棟・普通教室棟	平成21年3月	5,828.39	新耐震基準	B	B	令和３年度
体育館	平成13年2月	3,004.84	新耐震基準	C	C	令和３年度
特別教室（商業棟）	平成元年3月	1,597.02	新耐震基準	A	B	令和３年度
武道場	昭和55年3月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	武道場／大規模改修（工事）	31		
R6	管理棟・普通教室棟／受変電設備更新（設計）	2		
計		33	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（関有知高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		関有知高等学校	
所在地		関市下有知松ヶ洞6191-3	
施設延面積		7,900.90㎡	
建設年月		昭和52年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館（第１校舎）	昭和52年3月	3,281.13	耐震補強済	A	A	令和４年度
第２校舎	昭和59年3月	1,752.27	新耐震基準	B	B	令和４年度
体育館	昭和53年2月	1,350.00	耐震補強済	D	A	令和４年度
生活福祉科棟	平成17年2月	1,167.50	新耐震基準	C	A	令和４年度
武道場	昭和57年3月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	本館（第１校舎）／大規模改修（工事）	83		
H30	体育館／大規模改修（設計）	7		
R1	第二校舎／大規模改修（設計）	4		
R1	体育館／大規模改修（工事）	146		
R3	第二校舎／大規模改修（工事）	174		
R3	第二校舎／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			52
R6	本館（第１校舎）／空調設備更新（設計）	2	2	
計		416	2	52

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（関高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		関高等学校	
所在地		関市桜ケ丘2-1-1	
施設延面積		9,639.26㎡	
建設年月		昭和48年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和48年3月	3,664.90	耐震補強済	B	C	令和３年度
北校舎	昭和53年3月	2,356.76	耐震補強済	B	C	令和３年度
体育館	昭和51年5月	1,350.00	耐震補強済	C	A	令和３年度
武道場	平成15年8月	943.89	新耐震基準	A	B	令和３年度
図書館（桜ヶ丘会館）	昭和42年9月	885.96	耐震補強済	A	A	令和３年度
管理教室棟（北校舎別館）	昭和61年7月	437.75	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R1	図書館（桜ヶ丘会館）／大規模改修（設計）	4		
R2	管理教室棟（北校舎別館）／大規模改修（設計）	5		
R2	図書館（桜ヶ丘会館）／大規模改修（工事）（２期	264		
R3	管理教室棟（北校舎別館）／大規模改修（工事）	57		
R3	本館／空調設備更新（設計）	4		
R4	本館／空調設備更新（工事）	66		
R4	本館／受変電設備更新（設計）	2		
R5	本館／受変電設備更新（工事）	25		
計		427	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画
（加茂高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		加茂高等学校	
所在地		美濃加茂市本郷町2-6-78	
施設延面積		9,222.12㎡	
建設年月		昭和47年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
第２校舎	昭和47年3月	2,968.68	耐震補強済	A	B	令和３年度
第１棟	昭和39年6月	2,913.56	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和56年2月	1,350.00	診断の結果耐震性有	D	B	令和３年度
特別教室棟（第３棟）	昭和60年3月	1,290.48	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	平成12年8月	699.40	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

第１棟（昭和３９年６月建築）については、令和11年に建築から65年を迎えるが、建物躯体の老朽化が著しいため、学校運営における安全確保のためにも改築工事を実施する。

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	第２校舎／大規模改修（設計）	4		
H30	第２校舎／大規模改修（工事）	87		
H30	第１棟／基本計画策定	2		
R3	第１棟／改築（設計）	27		
R4	第１棟／改築（設計・工事）	338		
R5	第１棟／改築（工事）	355		
R6	第１棟／改築（工事）	1,143	65	
計		1,956	65	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（加茂農林高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		加茂農林高等学校	
所在地		美濃加茂市本郷町3-3-13	
施設延面積		14,527.49㎡	
建設年月		昭和57年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和57年3月	3,603.62	新耐震基準	B	B	令和３年度
産振棟（北棟）	昭和45年2月	2,321.69	耐震補強済	B	B	令和３年度
生活科棟（理科棟）	昭和44年3月	1,680.88	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
特別教室（中棟）	平成2年3月	1,446.12	新耐震基準	B	B	令和３年度
体育館	平成5年8月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
特別棟（南棟）	昭和59年2月	1,225.67	新耐震基準	A	A	令和３年度
肉牛舎	平成10年3月	1,184.00	新耐震基準	B	B	令和３年度
寄宿舎	昭和55年3月	757.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
実習準備棟（生物生産実習棟）	平成19年3月	608.41	新耐震基準	A	A	令和３年度
武道場	昭和49年2月	350.10	耐震補強済	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	特別棟（南棟）／大規模改修（設計）	3		
H30	特別棟（南棟）／大規模改修（工事）	80		
H30	寄宿舎／大規模改修（工事）	80		
R2	全館／受変電設備増設	8		
R2	体育館／大規模改修（設計）	5		
R2	特別教室（中棟）／大規模改修（設計）	5		
R4	体育館／大規模改修（工事）	302		
R5	特別教室（中棟）／大規模改修（工事）	138	9	
R6	産振棟（北棟）／大規模改修（設計）	16		
計		637	9	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（八百津高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	八百津高等学校		
所在地	加茂郡八百津町伊岐津志2803-6		
施設延面積	6,714.54㎡		
建設年月	昭和63年2月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟	昭和63年2月	2,925.40	新耐震基準	A	A	令和３年度
特別教室棟	昭和63年2月	2,089.14	新耐震基準	B	B	令和３年度
体育館	昭和63年5月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
格技場	平成元年２月	350.00	新耐震基準	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H30	格技場／大規模改修（設計）	4		
R1	管理教室棟／大規模改修（設計）	4		
R2	管理教室棟／大規模改修（工事）	214		
R2	管理教室棟／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			52
R2	格技場／大規模改修（工事）	65		
R2	特別教室棟／大規模改修（設計）	5		
R3	特別教室棟／大規模改修（工事）	96		
計		388	0	52

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（東濃高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		東濃高等学校	
所在地		可児郡御嵩町御嵩2854-1	
施設延面積		9,644.03㎡	
建設年月		昭和50年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
特別教室棟	昭和50年3月	3,357.56	耐震補強済	C	A	令和３年度
体育館	平成16年3月	3,034.83	新耐震基準	A	A	令和３年度
管理教室棟（本館棟）	昭和58年3月	2,901.64	新耐震基準	C	B	令和３年度
武道場	平成5年3月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H30	管理教室棟（本館棟）／大規模改修（工事）	196		
H30	特別教室棟／大規模改修（設計）	5		
R1	特別教室棟／大規模改修（工事）	105		
R1	特別教室棟／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			39
R2	武道場／大規模改修（設計）	5		
R3	武道場／大規模改修（工事）	44		
R3	管理教室棟（本館棟）／空調設備更新（設計）	4		
R4	管理教室棟（本館棟）／空調設備更新（工事）	46		
R6	管理教室棟（本館棟）／受変電設備更新（設計）	1		
計		406	0	39

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（東濃実業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		東濃実業高等学校	
所在地		可児郡御嵩町伏見891	
施設延面積		12,579.48㎡	
建設年月		昭和50年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
第２棟	昭和50年3月	4,046.37	耐震補強済	B	B	令和３年度
本館（第１棟）	昭和48年3月	3,149.87	耐震補強済	B	A	令和３年度
体育館	平成11年11月	2,880.00	新耐震基準	B	C	令和３年度
特別教室棟（第３棟）	昭和63年3月	1,050.86	新耐震基準	A	A	令和３年度
同窓会館（あずさ館）	平成13年6月	653.54	新耐震基準	B	A	令和３年度
武道場	昭和60年2月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
特別教室棟（家庭科実習棟）	平成10年3月	448.84	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	武道場／大規模改修（工事）	49		
H30	本館（第一棟）／大規模改修（設計）	9		
R2	本館（第一棟）／大規模改修（工事）	90		
R2	全館／受変電設備増設	12		
R2	本館／ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			91
R3	本館（第一棟）、第２棟／空調設備更新（設計）	4		
R3	第２棟／内部改修（設計・工事）	16		
R4	本館（第一棟）、第２棟／空調設備更新（工事）	76		
R6	本館（第一棟）／受変電設備更新（設計）	2		
計		258	0	91

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（可児高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		可児高等学校	
所在地		可児市坂戸987-2	
施設延面積		9,531.05㎡	
建設年月		昭和55年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和55年3月	4,292.79	耐震補強済	B	A	令和３年度
特別教室棟	昭和55年3月	3,538.26	耐震補強済	A	A	令和３年度
体育館	昭和56年3月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
武道場	昭和59年1月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	体育館／大規模改修（設計）	5		
R3	体育館／大規模改修（工事）	130		
R3	本館／空調設備更新（設計）	4		
R4	本館／空調設備更新（工事）	82		
R5	本館／受変電設備更新（設計）	2		
R6	本館／受変電設備更新（工事）	12		
R6	本館／大規模改修（設計）	17		
計		252	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（可児工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		可児工業高等学校	
所在地		可児市中恵土2358-1	
施設延面積		15,279.01㎡	
建設年月		昭和38年8月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
実習棟	昭和38年8月	2,762.79	耐震補強済	C	C	令和３年度
体育館	平成9年2月	2,742.00	新耐震基準	C	C	令和３年度
本館（南舎）	昭和38年6月	2,683.06	耐震補強済	C	C	令和３年度
機械科棟（北実習棟）	平成16年2月	2,406.74	新耐震基準	B	B	令和３年度
総合実習棟	昭和53年3月	1,075.94	耐震補強済	A	A	令和３年度
建築科棟	昭和49年3月	950.40	耐震補強済	C	B	令和３年度
特別教室（環境家庭棟）	平成5年3月	893.74	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和47年5月	712.60	耐震補強済	B	B	令和３年度
電子科棟	昭和48年3月	605.34	耐震補強済	A	B	令和３年度
機械科棟	昭和61年3月	446.40	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H30	機械科棟／大規模改修（設計）	2		
R1	機械科棟／大規模改修（工事）	46		
R1	特別教室／大規模改修（設計）	4		
R3	特別教室／大規模改修（工事）	39		
R3	特別教室／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			13
R4	武道場／内部改修（工事）	22		
R4	本館棟／受変電設備更新（設計）	4		
R5	本館棟／受変電設備更新（工事）	15		
R6	建築科棟／大規模改修（設計）	7		
計		139	0	13

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（多治見高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	多治見高等学校		
所在地	多治見市坂上町9-141		
施設延面積	9,712.44㎡		
建設年月	昭和44年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館（第１号館）	昭和44年3月	3,747.73	耐震補強済	A	B	令和４年度
体育館武道場	昭和62年10月	1,920.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
特別教室棟（第３号館）	昭和60年7月	1,112.10	新耐震基準	A	A	令和４年度
特別校舎（第２号館西側）	昭和43年6月	844.37	診断の結果耐震性有	A	B	令和４年度
校舎（第２号館東側）	昭和55年3月	808.11	耐震補強済	A	B	令和４年度
同窓会館（桔梗会館）	平成2年2月	669.57	新耐震基準	A	A	令和４年度
クラブハウス（桔梗が丘ホール）	平成6年10月	610.56	新耐震基準	C	C	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	体育館武道場/大規模改修(設計)	9		
R1	体育館/照明改修（工事）	17		
R2	体育館武道場/大規模改修(工事)	196		
R2	体育館武道場/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			26
R2	同窓会館/大規模改修(設計)	5		
R3	クラブハウス/大規模改修(設計)	4		
R4	クラブハウス/大規模改修(工事)	42		
R4	第１号館、第２号館東側、第３号館/空調設備更新（設計）	4		
R4	第２号館西側、東側/大規模改修(設計)	4		
R5	第２号館西側、東側/大規模改修(工事)	180	10	
R6	第１号館、第２号館東側、第３号館/空調設備更新（工事）	92	92	
R6	同窓会館/大規模改修(工事)	62	4	
計		615	106	26

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（多治見北高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		多治見北高等学校	
所在地		多治見市上山町2-49	
施設延面積		10,258.08㎡	
建設年月		昭和50年5月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
北舎	昭和50年5月	3,457.56	耐震補強済	A	A	令和３年度
体育館	平成11年2月	2,560.00	新耐震基準	B	B	令和３年度
本館棟	平成18年7月	2,255.02	新耐震基準	B	B	令和３年度
特別教室棟（中舎）	昭和54年3月	1,153.28	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
芸術棟	昭和41年2月	482.22	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
武道場	昭和60年2月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	芸術棟、武道場/大規模改修(設計)	6		
H30	芸術棟、武道場/大規模改修(工事)	128		
R4	北舎/空調設備更新（設計）	4		
R4	体育館/大規模改修(設計)	8		
R5	北舎/空調設備更新（工事）	108	108	
R6	体育館/大規模改修(工事)	237	12	
計		491	120	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（多治見工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	多治見工業高等学校		
所在地	多治見市陶元町207		
施設延面積	15,155.44㎡		
建設年月	昭和45年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
２号館	昭和45年3月	3,500.83	耐震補強済	B	C	令和４年度
機械科実習棟（５号館）	昭和60年3月	2,514.01	新耐震基準	A	A	令和４年度
体育館武道場	平成6年10月	2,400.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
３号館	昭和39年12月	2,298.30	耐震補強済	B	B	令和４年度
１号館	昭和34年5月	1,681.73	耐震補強済	C	B	令和４年度
特別教室棟（４号館西中央）	昭和52年3月	1,949.06	耐震補強済	B	B	令和４年度
特別教室棟（４号館東側）	平成8年3月	592.17	新耐震基準	B	C	令和４年度
専攻科教室棟	昭和43年3月	219.34	耐震補強済	B	C	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	機械科実習棟（５号館）/大規模改修(工事)	94		
H29	体育館武道場/大規模改修(設計)	6		
R1	体育館武道場/大規模改修(工事)	224		
R1	体育館武道場/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			11
R5	１号館／受変電設備更新（設計）	2		
R6	１号館／受変電設備更新（工事）	75		
計		401	0	11

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（瑞浪高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	瑞浪高等学校		
所在地	瑞浪市土岐町7942		
施設延面積	8,293.95㎡		
建設年月	昭和38年6月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館（第１校舎）	昭和38年6月	3,997.67	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	平成5年11月	1,600.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
２号館（第２校舎）	昭和46年3月	1,009.92	耐震補強済	B	B	令和３年度
３号館（第３校舎）	昭和50年3月	888.18	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
格技場	昭和55年3月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
家庭科産振棟	平成元年３月	448.18	新耐震基準	B	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	体育館/大規模改修(設計)	5		
H29	格技場/大規模改修(工事)	41		
R1	体育館/大規模改修(工事)	164		
R1	家庭科産振棟/大規模改修(設計)	4		
R3	家庭科産振棟/大規模改修(工事)	60		
計		274	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（土岐紅陵高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		土岐紅陵高等学校	
所在地		土岐市下石町1795-12	
施設延面積		10,750.98㎡	
建設年月		昭和50年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
校舎（本館）	昭和50年3月	3,750.74	耐震補強済	A	B	令和３年度
総合学科棟	平成10年8月	2,949.00	新耐震基準	B	D	令和３年度
校舎（理科棟）	昭和38年4月	1,506.44	耐震補強済	A	B	令和３年度
屋内体育館	平成3年7月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
校舎（芸術棟）	昭和52年2月	844.80	耐震補強済	A	B	令和３年度
武道場	昭和55年3月	350.00	診断の結果耐震性有	D	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	校舎（理科棟）/大規模改修(工事)	61		
R2	武道場/大規模改修(設計)	5		
R3	武道場/大規模改修（設計）	1		
R4	武道場/大規模改修(工事)	55		
R4	総合学科棟/大規模改修(設計)	4		
R5	総合学科棟/大規模改修(工事)	95	18	
R5	本館/受変電設備更新（設計）	2		
R6	本館/受変電設備更新（工事）	29		
計		252	18	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（土岐商業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		土岐商業高等学校	
所在地		土岐市土岐津町土岐口1259-1	
施設延面積		10,255.82㎡	
建設年月		昭和54年11月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和54年11月	4,166.31	耐震補強済	B	C	令和４年度
産振校舎	昭和49年3月	3,929.67	耐震補強済	C	C	令和４年度
体育館	昭和60年3月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
武道場	平成6年3月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
特別教室棟	平成6年3月	459.84	新耐震基準	A	B	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	体育館/大規模改修(設計)	7		
R1	体育館/大規模改修(工事)	146		
R2	武道場、特別教室棟/大規模改修(設計)	9		
R3	特別教室棟/大規模改修(工事)	54		
R3	産振校舎/大規模改修(設計)	9		
R5	産振校舎/大規模改修(工事)	273	24	
R6	武道場/大規模改修(工事)	73	2	
計		571	26	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（恵那高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		恵那高等学校	
所　　在　　地		恵那市大井町1023-1	
施 設 延 面 積		9,718.68㎡	
建　設　年　月		平成24年2月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟（第１校舎）	平成24年2月	4,530.69	新耐震基準	A	A	令和４年度
第３棟（第２校舎）	昭和49年3月	1,727.82	診断の結果耐震性有	A	B	令和４年度
体育館	平成4年8月	1,350.00	新耐震基準	B	A	令和４年度
第２体育館	昭和56年6月	896.75	診断の結果耐震性有	A	A	令和４年度
特別教室棟（第１校舎北側）	昭和63年8月	675.80	新耐震基準	A	A	令和４年度
研修会館（花の木会館）	平成4年10月	537.62	新耐震基準	D	D	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	研修会館/大規模改修(設計)	5		
R4	研修会館/大規模改修(工事)	28		
R5	第３棟/ＵＤ：スロープ設置(工事)			1
計		33	0	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（恵那南高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		恵那南高等学校	
所在地		恵那市明智町41-2	
施設延面積		8,591.87㎡	
建設年月		昭和44年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟（管理教室棟）	昭和44年3月	3,382.05	耐震補強済	B	B	令和４年度
総合学科棟	平成20年3月	1,704.51	新耐震基準	B	B	令和４年度
特別教室棟	昭和56年3月	1,698.70	耐震補強済	B	C	令和４年度
体育館	平成10年9月	1,456.61	新耐震基準	B	B	令和４年度
武道場	平成2年3月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	武道場/大規模改修(設計)	2		
R1	武道場/大規模改修(工事)	54		
R2	特別教室棟/大規模改修(設計)	5		
R3	特別教室棟/大規模改修(工事)	85		
R6	本館棟/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			65
計		146	0	65

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（恵那農業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		恵那農業高等学校	
所在地		恵那市大井町2625-17	
施設延面積		9,481.31㎡	
建設年月		昭和43年5月	
構造	階数	鉄骨鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和43年5月	1,725.04	耐震補強済	B	B	令和４年度
体育館	平成9年2月	2,393.55	新耐震基準	A	A	令和４年度
第2校舎（産振第１棟）	昭和42年3月	1,657.55	耐震補強済	A	A	令和４年度
土木校舎（産振第３棟）	昭和52年3月	1,029.51	診断の結果耐震性有	A	A	令和４年度
園芸棟（産振第２棟）	昭和45年2月	1,026.00	耐震補強済	B	C	令和４年度
実習棟（産振第４棟）	昭和56年3月	799.66	診断の結果耐震性有	B	C	令和４年度
特別棟（産振第５棟）	昭和59年2月	500.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
武道場	昭和53年12月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	土木校舎/大規模改修(工事)	62		
H29	特別棟/大規模改修(設計)	3		
H29	園芸棟/実習室改修(設計)	2		
H30	園芸棟/実習室改修(工事)	31		
H30	体育館/大規模改修(設計)	9		
R1	特別棟/大規模改修(工事)	89		
R2	全館／受変電設備増設	7		
R2	園芸棟/大規模改修(設計)	5		
R2	体育館/大規模改修(工事)	189		
R2	体育館/ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			12
R2	本館/受変電設備更新(設計)	1		
R3	本館/受変電設備更新(工事)	21		
R3	園芸棟/大規模改修(工事)	62		
計		481	0	12

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（中津高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		中津高等学校	
所在地		中津川市中津川1088-2	
施設延面積		10,433.78㎡	
建設年月		昭和50年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
第１校舎	昭和50年3月	2,288.60	耐震補強済	A	B	令和３年度
体育館武道場	平成13年2月	2,688.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
第３棟（第３校舎）	平成22年9月	2,316.50	新耐震基準	B	A	令和３年度
第２棟（第２校舎）	平成21年3月	2,143.18	新耐震基準	B	B	令和３年度
研修会館	昭和52年6月	997.50	耐震補強済	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	研修会館/大規模改修(設計)	4		
H29	第１校舎/大規模改修(設計)	1		
H30	第１校舎/大規模改修(工事)	146		
R1	研修会館/大規模改修(工事)	90		
R5	第２校舎、第３校舎/空調設備更新（設計）	5	5	
R6	第２校舎、第３校舎/空調設備更新（工事）	44	44	
R6	研修会館/ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			12
計		290	49	12

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（坂下高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	坂下高等学校		
所在地	中津川市坂下624-1		
施設延面積	8,414.08㎡		
建設年月	昭和47年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和47年3月	3,403.80	耐震補強済	D	C	令和４年度
体育館武道場	平成15年3月	3,149.39	新耐震基準	A	A	令和４年度
福祉ライフ科棟	平成17年3月	1,423.91	新耐震基準	B	B	令和４年度
産振棟（特別棟）	昭和62年3月	436.98	新耐震基準	C	C	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	本館棟/大規模改修(設計)	5		
R3	本館棟/大規模改修(設計)	1		
R4	本館棟/大規模改修(工事)	87		
計		93	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（中津商業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		中津商業高等学校	
所在地		中津川市駒場1646	
施設延面積		10,281.61㎡	
建設年月		昭和56年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和56年3月	4,170.19	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
特別教室棟	昭和46年3月	2,974.35	耐震補強済	A	D	令和３年度
体育館	昭和62年3月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
特別棟（実践室棟）	昭和43年3月	827.89	耐震補強済	A	A	令和３年度
研修会館（蘇水会館）	昭和57年4月	609.18	新耐震基準	A	A	令和３年度
武道場	昭和53年3月	350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	特別棟（実践室棟）、研修会館/大規模改修(設計)	6		
R1	特別棟（実践室棟）/大規模改修(工事)	62		
R2	特別教室棟/大規模改修(設計)	5		
R2	研修会館/大規模改修(工事)	38		
R6	特別教室棟/大規模改修(工事)	85	18	
R6	特別教室棟/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			52
計		196	18	52

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（中津川工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	中津川工業高等学校		
所在地	中津川市千旦林1521-3		
施設延面積	13,656.45㎡		
建設年月	昭和39年12月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
第２校舎（実験実習棟）	昭和39年12月	2,981.64	耐震補強済	B	B	令和３年度
本館	昭和39年1月	2,529.91	耐震補強済	B	C	令和３年度
北実習棟・東実習棟（特別教室）	平成17年3月	3,375.56	新耐震基準	B	D	令和３年度
屋体武道場	平成6年10月	2,400.00	新耐震基準	D	D	令和３年度
実習棟（西実習棟）	昭和51年3月	1,353.37	耐震補強済	A	A	令和３年度
特別教室棟（南実習棟）	昭和63年3月	655.97	新耐震基準	A	A	令和３年度
同窓会館（仰星会館）	平成7年5月	360.00	新耐震基準	C	C	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	西実習棟/大規模改修(工事)	106		
H30	屋体武道場/大規模改修(設計)	10		
R1	本館棟/内部改修（工事）	12		
R2	屋体武道場/大規模改修(工事)	354		
R2	屋体武道場/上記関連ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			6
R2	特別教室棟（南実習棟）/大規模改修(設計)	5		
R3	特別教室棟（南実習棟）/大規模改修(工事)	56		
R4	本館／受変電設備更新（設計）	4		
R5	本館／受変電設備更新（工事）	15		
計		562	0	6

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（益田清風高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	益田清風高等学校		
所在地	下呂市萩原町萩原326-1		
施設延面積	12,181.26㎡		
建設年月	昭和51年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	5階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
普通教室棟（本館棟東側）	昭和51年3月	2,718.02	診断の結果耐震性有	A	B	令和２年度
普通教室棟・特別教室棟	昭和53年3月	3,171.78	耐震補強済	A	B	令和２年度
総合学科棟	平成18年3月	2,291.01	新耐震基準	A	A	令和２年度
体育館	昭和58年3月	1,350.00	新耐震基準	A	B	令和２年度
特別教室棟	昭和62年3月	1,232.69	新耐震基準	A	A	令和２年度
武道場	平成14年9月	893.59	新耐震基準	A	B	令和２年度
商業実習棟	昭和56年3月	524.17	診断の結果耐震性有	B	B	令和２年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R1	普通教室棟／内部改修（工事）	54		
R5	商業実習棟／大規模改修（設計）	4		
計		58	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（斐太高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	斐太高等学校		
所在地	高山市三福寺町736		
施設延面積	10,076.68㎡		
建設年月	昭和57年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館（管理教室棟）	昭和57年3月	4,712.90	新耐震基準	B	B	令和３年度
特別教室棟	昭和48年3月	2,551.10	耐震補強済	D	C	令和３年度
屋内体育館	平成元年6月	1,472.04	新耐震基準	A	A	令和３年度
有斐会館	昭和60年10月	693.84	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和48年12月	646.80	耐震補強済	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	本館／内部改修（工事）	27		
R2	有斐会館／大規模改修（設計）	5		
R4	本館／受変電設備更新（設計）	2		
R4	本館／空調設備更新（設計）	4		
R5	本館／受変電設備更新（工事）	23		
R5	本館／空調設備更新（工事）	91	91	
計		152	91	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（飛騨高山高等学校（岡本・山田校舎））

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	飛騨高山高等学校（岡本・山田校舎）		
所在地	高山市下岡本町2000-30他		
施設延面積	26,330.73㎡		
建設年月	昭和56年4月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
岡本：本館・普通教室・実習・特別教室棟	昭和56年4月	10,701.14	耐震補強済	B	B	令和４年度
岡本：体育館	昭和57年3月	1,350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
岡本：武道場	昭和58年12月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
岡本：特別教室（家庭科実習棟）	平成3年3月	446.58	新耐震基準	A	A	令和４年度
山田：産振第１棟	昭和48年3月	3,923.73	耐震補強済	A	A	令和３年度
山田：本館校舎	昭和47年3月	3,730.45	耐震補強済	B	C	令和３年度
山田：産振第２棟	昭和48年3月	1,550.43	耐震補強済	A	A	令和３年度
山田：体育館	昭和49年3月	1,350.00	耐震補強済	B	C	令和３年度
山田：産振第３棟	昭和48年3月	793.35	耐震補強済	A	A	令和３年度
山田：寄宿舎（秀峰寮）	昭和55年3月	786.00	診断の結果耐震性有	C	C	令和３年度
山田：武道場	昭和54年8月	742.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
山田：牛舎	平成19年12月	607.05	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
	（岡本校舎）			
H29	武道場／大規模改修（設計）	2		
H30	家庭科実習棟／大規模改修（設計）	2		
R1	武道場／大規模改修（工事）	39		
R1	体育館／大規模改修（設計）	7		
R2	家庭科実習棟／大規模改修（工事）	35		
R2	体育館／大規模改修（工事）	202		
R3	本館／受変電設備更新（設計）	1		
R4	本館／受変電設備更新（工事）	31		
	（山田校舎）			
H29	産振第１棟、武道場／大規模改修（工事）	145		
H29	本館校舎、産振第２棟／大規模改修（設計）	5		
H30	本館校舎／大規模改修（工事）	56		
R1	産振第２棟／大規模改修（工事）	103		
R1	産振第３棟／大規模改修（設計）	4		
R2	産振第３棟／大規模改修（工事）	52		
R2	体育館／大規模改修（設計）	5		
R3	体育館／大規模改修（設計）	1		
R3	本館校舎／受変電設備更新（設計）	1		
R4	本館校舎／受変電設備更新（工事）	58		
R4	体育館／大規模改修（工事）	138		
R5	本館／空調設備更新（工事）	20	20	
計		907	20	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（高山工業高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		高山工業高等学校	
所在地		高山市千島町291	
施設延面積		14,628.04㎡	
建設年月		昭和54年12月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和54年12月	3,853.78	耐震補強済	B	B	令和３年度
北棟（産振北校舎）	昭和50年3月	3,145.26	耐震補強済	B	A	令和３年度
南棟（産振校舎）	昭和47年3月	2,411.16	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和63年6月	1,350.00	新耐震基準	B	A	令和３年度
南棟（２棟西校舎）	昭和40年6月	1,093.25	耐震補強済	A	B	令和３年度
西棟（特別教室棟）	平成7年3月	909.45	新耐震基準	B	B	令和３年度
東棟（特別教室）	平成3年3月	801.11	新耐震基準	B	A	令和３年度
寄宿舎（秀岳寮）	平成元年３月	714.03	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和53年3月	350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	産振北校舎／大規模改修（工事）	184		
H29	体育館／大規模改修（設計）	3		
H30	体育館／大規模改修（工事）	101		
H30	東棟／大規模改修（設計）	2		
R1	東棟／大規模改修（工事）	52		
R1	東棟／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			13
R2	全館／受変電設備増設	10		
R3	本館棟／受変電設備更新（設計）	2		
R4	本館棟／受変電設備更新（工事）	35		
計		389	0	13

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（吉城高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		吉城高等学校	
所在地		飛騨市古川町上気多1987-2	
施設延面積		7,626.29㎡	
建設年月		昭和51年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館（管理棟）	昭和51年3月	3,214.23	耐震補強済	B	B	令和３年度
校舎（教室棟）	昭和50年6月	2,712.06	耐震補強済	A	A	令和３年度
体育館	昭和52年2月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
武道場	昭和55年12月	350.00	耐震補強済	B	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	教室棟／大規模改修（設計）	11		
R1	体育館／大規模改修（設計）	4		
R2	体育館／大規模改修（工事）	96		
R2	体育館／ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			52
R3	教室棟／大規模改修（工事）	160		
R3	教室棟／ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			52
R3	管理棟／大規模改修（設計）	9		
R3	管理棟／受変電設備更新（設計）	1		
R4	管理棟／大規模改修（工事）	175		
R4	管理棟／上記関連ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			52
R4	管理棟／受変電設備更新（工事）	14		
計		470	0	156

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（飛騨神岡高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		飛騨神岡高等学校	
所在地		飛騨市神岡町小萱2138-2	
施設延面積		11,578.08㎡	
建設年月		昭和51年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟	昭和51年3月	5,469.58	耐震補強済	B	B	令和４年度
総合学科棟（ゼミナール棟）	平成10年9月	2,901.44	新耐震基準	B	B	令和４年度
体育館	昭和53年3月	1,350.00	耐震補強済	A	A	令和４年度
寄宿舎	昭和59年3月	880.06	新耐震基準	D	B	令和４年度
アスレチック棟	平成10年9月	627.00	新耐震基準	A	A	令和４年度
武道場	昭和57年1月	350.00	新耐震基準	A	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	体育館／大規模改修（工事）	81		
H30	武道場／大規模改修（設計）	4		
R1	武道場／大規模改修（工事）	66		
R2	全館／受変電設備増設	8		
R5	管理教室棟／受変電設備更新（設計）	2		
R6	管理教室棟／受変電設備更新（工事）	56		
計		217	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（華陽フロンティア高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	華陽フロンティア高等学校		
所在地	岐阜市西鶉6-69		
施設延面積	6,658.93㎡		
建設年月	昭和39年5月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
体育館	平成16年2月	2,269.18	新耐震基準	A	A	令和３年度
南館（本館）	昭和48年3月	2,041.15	耐震補強済	B	A	令和３年度
西館	昭和49年3月	1,386.94	耐震補強済	B	B	令和３年度
給食棟	平成12年3月	611.66	新耐震基準	A	A	令和３年度
武道場	昭和57年2月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

本館（昭和39年5月建築）については、令和11年に建築から65年を迎えるが、建物躯体の老朽化が著しいため、学校運営における安全確保のためにも改築工事を実施する。

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	武道場／大規模改修（設計）	2		
H30	武道場／大規模改修（工事）	54		
H30	本館／基本計画策定	2		
R2	本館／設計	56		
R3	本館／設備切替	202		
R4	本館／解体・仮設校舎建築	401		
R5	本館／改築工事	1,201	182	
R6	本館／改築工事　南館／改修工事	1,303	12	
計		3,221	194	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（東濃フロンティア高等学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		東濃フロンティア高等学校	
所　　在　　地		土岐市泉町1127-8	
施 設 延 面 積		9,586.52㎡	
建　設　年　月		昭和54年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
特別棟	昭和54年3月	3,635.96	耐震補強済	A	C	令和３年度
本館棟（普通教室棟）	昭和54年3月	3,606.56	耐震補強済	A	C	令和３年度
体育館	昭和55年8月	1,350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
給食棟	平成16年3月	644.00	新耐震基準	C	A	令和３年度
武道場	昭和58年1月	350.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場/大規模改修(設計)	2		
H30	武道場/大規模改修(工事)	34		
H30	体育館/大規模改修(設計)	7		
R1	本館棟/外壁改修(工事)	2		
R2	全館／受変電設備増設	9		
R2	体育館/大規模改修(工事)	44		
R2	体育館/ＵＤ：トイレ洋式化(工事)			104
計		98	0	104

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜盲学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施　設　名　称		岐阜盲学校	
所　　在　　地		岐阜市北野町70-1	
施 設 延 面 積		9,928.06㎡	
建　設　年　月		平成15年2月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	平成15年2月	7,040.55	新耐震基準	C	A	令和３年度
寄宿舎	平成15年2月	1,332.64	新耐震基準	B	A	令和３年度
体育館	平成15年3月	991.10	新耐震基準	A	A	令和３年度
給食棟	平成15年2月	563.77	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	全館/網戸設置（工事）			1
R3	全館/空調設備更新（設計）	4		
R4	全館/空調設備更新（工事）	115		
R5	全館/空調設備更新（工事）	184	184	
計		303	184	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜聾学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施設名称	岐阜聾学校		
所在地	岐阜市加納西丸町1-74		
施設延面積	6,843.20㎡		
建設年月	昭和44年4月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	3階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和44年4月	3,140.43	耐震補強済	A	A	令和４年度
東校舎	昭和54年3月	1,352.00	診断の結果耐震性有	A	C	令和４年度
寄宿舎	昭和50年2月	1,011.29	診断の結果耐震性有	B	B	令和４年度
給食棟	昭和57年3月	394.20	新耐震基準	D	D	令和４年度
工芸棟	昭和58年2月	466.78	新耐震基準	B	A	令和４年度
体育館	昭和60年3月	478.50	新耐震基準	B	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	本館／大規模改修（設計）	2		
H29	本館／大規模改修（工事）	3		
H30	本館／大規模改修（工事）	80		
R1	本館／大規模改修（設計）（２期）	6		
R3	給食棟／大規模改修（設計）	4		
R4	給食棟／大規模改修（工事）	60		
R5	全館／空調設備更新（設計）	5	5	
R6	体育館／大規模改修（設計）	5		
R6	全館／空調設備更新（工事）	136	136	
計		301	141	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（長良特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		長良特別支援学校	
所　　在　　地		岐阜市長良1237-1	
施 設 延 面 積		2,913.38㎡	
建　設　年　月		昭和54年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和54年3月	1,772.56	診断の結果耐震性有	C	B	令和２年度
特別教室棟	昭和56年3月	823.37	診断の結果耐震性有	B	B	令和２年度
東棟	平成20年9月	317.45	新耐震基準	B	A	令和２年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	特別教室棟／内部部分改修（設計・工事）	8		
R2	本館棟／受変電設備更新（設計）	1		
R3	本館棟／受変電設備更新（工事）	40		
R3	全館／空調設備更新（１期）（設計・工事）	78		
R4	本館棟／大規模改修（設計）	6		
R6	本館棟／大規模改修（工事）	222	14	
計		355	14	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜希望が丘特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施　設　名　称	岐阜希望が丘特別支援学校		
所　　在　　地	岐阜市則武1816-1		
施 設 延 面 積	7,342.67㎡		
建　設　年　月	平成27年7月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟（管理教室棟）	平成27年6月	5,337.01	新耐震基準	B	B	令和３年度
本館棟（２－２）	平成31年3月	544.27	新耐震基準	B	B	令和３年度
体育館棟	平成31年3月	1,461.39	新耐震基準	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	体育館整備（工事）	420		
H30	体育館整備（工事）	1,000		
R2	全館／網戸設置（工事）			2
計		1,420	0	2

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜清流高等特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		岐阜清流高等特別支援学校	
所　　在　　地		岐阜市芥見南山3-11-1	
施 設 延 面 積		9,629.78㎡	
建　設　年　月		昭和54年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和54年3月	4,337.74	耐震補強済	A	A	令和３年度
特別教室棟	昭和54年3月	3,592.04	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	昭和55年8月	1,350.00	耐震補強済	B	B	令和３年度
木工デザイン実習棟（武道場）	昭和58年1月	350.00	新耐震基準	B	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
計		0	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（岐阜本巣特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	岐阜本巣特別支援学校		
所在地	岐阜市西秋沢2-363-1		
施設延面積	10,238.89㎡		
建設年月	昭和51年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟(新北舎)	昭和51年3月	4,624.56	耐震補強済	A	B	令和３年度
特別棟(南舎)	昭和51年3月	3,254.18	耐震補強済	A	B	令和３年度
体育館	昭和52年5月	1,350.00	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
セミナーハウス	昭和63年3月	660.15	新耐震基準	C	C	令和３年度
武道場	昭和56年3月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	本館棟（4F、3F）／大規模改修（実施設計）	19		
H30	本館棟（4F、3F）／大規模改修（工事）	344		
R1	本館棟（4F、3F）／大規模改修（工事）	38		
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R2	セミナーハウス／大規模改修（設計）	5		
R3	本館棟／浄化槽改修（設計）	3		
R4	本館棟／浄化槽改修（工事）	31		
R4	セミナーハウス／大規模改修（工事）	85		
R4	セミナーハウス／ＵＤ：トイレ、出入口改修他（工事）			29
R5	本館棟／浄化槽改修（工事）	22		
R6	全館／空調設備更新（設計）	13	13	
計		560	13	30

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（羽島特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施　設　名　称		羽島特別支援学校	
所　　在　　地		羽島市正木町大浦230-1	
施 設 延 面 積		8,607.14㎡	
建　設　年　月		平成28年1月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟（本館棟）	平成28年1月	4,001.39	新耐震基準	A	B	令和３年度
高等部棟（Ｃ棟）	平成28年1月	2,606.38	新耐震基準	A	A	令和３年度
体育館棟	平成28年1月	1,999.37	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	全館／網戸設置（工事）			1
計		0	0	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（揖斐特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	揖斐特別支援学校		
所在地	揖斐郡揖斐川町谷汲深坂2760		
施設延面積	2,833.98㎡		
建設年月	昭和47年1月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟	昭和47年1月	1,740.65	診断の結果耐震性有	B	C	令和３年度
体育館	昭和59年2月	723.45	新耐震基準	B	B	令和３年度
特別教室棟	平成23年3月	369.88	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
計		0	0	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（大垣特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		大垣特別支援学校	
所在地		大垣市西大外羽1-227-1	
施設延面積		8,049.52㎡	
建設年月		昭和48年8月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館(A棟)	昭和48年8月	1,721.05	耐震補強済	B	B	令和３年度
寄宿舎	昭和49年3月	2,199.88	耐震補強済	C	B	令和３年度
高等部棟(E棟)	昭和56年3月	1,299.04	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度
小学部棟(C棟)	昭和49年3月	1,042.41	診断の結果耐震性有	B	B	令和３年度
普通教室棟(D棟)	昭和62年3月	715.32	新耐震基準	A	A	令和３年度
屋内体育館	昭和51年3月	568.30	耐震補強済	A	A	令和３年度
特別教室棟(B棟)	昭和49年3月	503.52	耐震補強済	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R1	小中学部棟／大規模改修（設計）	4		
R2	B棟・E棟・寄宿舎／空調設備更新（熱源改修）	107		
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R2	体育館／空調設備更新（設計）	4		
R3	体育館／空調設備更新（工事）	68		
R3	本館／大規模改修（設計）	7		
R3	小中学部棟／大規模改修（設計）	1		
R4	小中学部棟／大規模改修（工事）	53		
R5	本館／大規模改修（工事）	155	14	5
R6	屋内体育館／大規模改修（設計）	6		
計		405	14	6

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（西濃高等特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	西濃高等特別支援学校		
所在地	大垣市西大外羽1-181-1		
施設延面積	3,102.02㎡		
建設年月	昭和58年3月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
高等部北校舎（管理棟）	昭和58年3月	838.25	新耐震基準	A	B	令和３年度
実習棟1	昭和58年3月	525.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
実習棟2	昭和58年3月	522.00	新耐震基準	B	A	令和３年度
教室棟	昭和58年3月	371.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
実習棟3	昭和58年3月	397.77	新耐震基準	A	A	令和３年度
北校舎体育館	昭和59年1月	448.00	新耐震基準	A	C	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H29	実習棟１、実習棟２／大規模改修（工事）	90		
H29	管理棟／大規模改修（設計）	2		
H29	管理棟／大規模改修（工事）	45		
H29	教室棟／大規模改修（設計）	4		
H30	教室棟／大規模改修（工事）	46		
H30	音楽・図書室棟／新築（設計）	10		
R1	音楽・図書室棟／新築（工事）	103		
R5	全館／空調設備更新（設計）	5	5	
R6	全館／空調設備更新（工事）	112	112	
計		417	117	0

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（海津特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		海津特別支援学校	
所　　在　　地		海津市平田町今尾3885-2	
施 設 延 面 積		3,063.68㎡	
建　設　年　月		昭和63年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和63年3月	1,767.60	新耐震基準	B	C	令和４年度
特別教室棟	昭和62年3月	941.18	新耐震基準	A	B	令和４年度
体育館（武道場）	平成3年3月	354.90	新耐震基準	C	A	令和４年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	特別教室棟／ＥＶ棟新設等（工事）	107		
H30	体育館／大規模改修（工事）	20		
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R6	全館／空調設備更新（設計）	8	8	
計		135	8	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（郡上特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	郡上特別支援学校		
所在地	郡上市大和町栗巣32-1		
施設延面積	2,375.62㎡		
建設年月	昭和54年12月		
構造	階数	重量鉄骨造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
小中学部棟（大和）	昭和54年12月	757.00	耐震補強済	A	A	令和３年度
体育館（大和）	昭和56年3月	567.00	耐震補強済	C	C	令和３年度
高等学部棟（那比）	昭和61年3月	1,051.62	新耐震基準	C	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	全館／網戸設置（工事）			1
計		0	0	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（関特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		関特別支援学校	
所　　在　　地		関市桐ヶ丘1-2	
施 設 延 面 積		15,074.49㎡	
建　設　年　月		平成14年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	平成14年3月	13,374.50	新耐震基準	D	B	令和３年度
屋体・プール	平成15年3月	1,699.99	新耐震基準	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H30	本館棟／大規模改修（外壁）（工事）	29		
R1	本館棟／大規模改修（２期）（工事）	31		
R2	全館／網戸設置（工事）			3
R3	全館／屋上防水改修（調査・設計）	1		
R3	全館／空調設備更新（設計）	13		
R3	全館／電話設備更新（工事）	12		
R3	全館／火災報知設備更新（工事）	8		
R4	全館／空調設備更新（工事）	143		
R5	全館／空調設備更新（工事）	199	199	
R6	全館／屋上防水改修（設計）	5		
計		441	199	3

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（中濃特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	中濃特別支援学校		
所在地	関市桐ヶ丘2-3		
施設延面積	5,289.31㎡		
建設年月	平成2年10月		
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
南舎	平成2年10月	2,069.29	新耐震基準	A	A	令和３年度
北舎	平成2年10月	1,680.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
仮設校舎	平成16年3月	916.12	新耐震基準	A	B	令和３年度
教室棟（東舎）	昭和55年1月	623.90	診断の結果耐震性有	A	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	南舎／大規模改修（設計）	4		
H29	北舎／大規模改修（設計）	4		
R1	南舎／大規模改修（工事）	119		
R1	北舎／大規模改修（工事）	119		
R1	南舎・北舎・東舎／ＵＤ：トイレ・出入口改修（工事）			15
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R3	南舎／内部（建具）改修（工事）	12		
R5	南舎／受変電設備更新（設計）	2		
R6	南舎／受変電設備更新（工事）	21		
計		281	0	16

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（可茂特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

１　施設の概要

施　設　名　称		可茂特別支援学校	
所　　在　　地		美濃加茂市牧野2007-1	
施 設 延 面 積		10,935.87㎡	
建　設　年　月		平成23年1月	
構造	階数	鉄骨鉄筋コンクリート造	2階建て

２　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
教室棟	平成23年1月	5,209.21	新耐震基準	A	B	令和３年度
管理棟	平成23年1月	725.23	新耐震基準	A	B	令和３年度
体育館	平成23年3月	888.01	新耐震基準	A	B	令和３年度
第２棟	令和4年12月	4,113.42	新耐震基準	A	A	

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

３　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

４　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	体育館／内部改修（設計）	2		
H30	体育館／内部改修（工事）	63		
R2	全館／網戸設置（工事）			1
計		65	0	1

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（東濃特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		東濃特別支援学校	
所　　在　　地		土岐市泉町河合根ノ上1127-10	
施 設 延 面 積		6,626.10㎡	
建　設　年　月		昭和55年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟（第１棟）	昭和55年3月	3,109.88	診断の結果耐震性有	B	B	令和３年度
第２棟	平成9年3月	1,592.20	新耐震基準	C	C	令和３年度
寄宿舎	昭和55年3月	1,106.80	診断の結果耐震性有	B	B	令和３年度
体育館	昭和56年3月	400.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度
第３棟	平成14年3月	417.22	新耐震基準	B	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	本館棟／ＥＶ棟新設等(設計)	3		
H29	体育館／大規模改修(設計)	4		
H30	本館棟／ＥＶ棟新設等(工事)	111		
H30	体育館／大規模改修(工事)	112		
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R2	第２棟／ＵＤ：トイレ洋式化（設計）			2
R3	第２棟／ＵＤ：トイレ洋式化（工事）			36
R6	本館棟／受変電設備更新（設計）	1		
計		231	0	39

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（恵那特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		恵那特別支援学校	
所在地		恵那市岩村町133-3	
施設延面積		8,823.43㎡	
建設年月		昭和50年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館	昭和50年3月	3,861.92	耐震補強済	B	B	令和３年度
体育館	平成10年2月	2,400.00	新耐震基準	B	B	令和３年度
東館	平成22年3月	2,211.51	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和63年1月	350.00	新耐震基準	B	B	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	武道場／大規模改修(設計)	2		
H30	武道場／大規模改修(工事)	69		
R4	体育館／大規模改修(設計)	5		
R5	本館／ＵＤ：廊下防滑改修(工事)			5
R6	体育館／大規模改修(工事)	196	15	
R6	体育館／上記関連ＵＤ：スロープ設置他(工事)			4
R6	本館／受変電設備更新（設計）	1		
計		273	15	9

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（下呂特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	下呂特別支援学校		
所在地	下呂市小川432-1		
施設延面積	6,655.70㎡		
建設年月	昭和50年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	4階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	昭和50年3月	2,396.22	耐震補強済	B	B	令和３年度
特別教室棟	昭和50年3月	1,822.70	耐震補強済	C	C	令和３年度
体育館	昭和51年8月	1,350.00	耐震補強済	A	B	令和３年度
特別教室棟（本館東棟）	昭和59年6月	736.78	新耐震基準	B	B	令和３年度
武道場	昭和56年3月	350.00	診断の結果耐震性有	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
H30	武道場／大規模改修（設計）	5		
R1	武道場／大規模改修（工事）	125		
R1	特別教室棟／ＵＤ：トイレ改修（設計）			2
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R2	特別教室棟／大規模改修（設計）	5		
R4	特別教室棟／大規模改修（工事）	104		
R4	特別教室棟／ＵＤ：トイレ改修（工事）			24
計		239	0	27

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（飛騨特別支援学校（本校））

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施　設　名　称		飛騨特別支援学校（本校）	
所　　在　　地		高山市山田町831-44	
施 設 延 面 積		4,623.32㎡	
建　設　年　月		平成2年3月	
構造	階数	鉄筋コンクリート造	3階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
高等部棟	平成2年3月	1,804.82	新耐震基準	B	B	令和３年度
本館	昭和54年3月	1,430.50	診断の結果耐震性有	B	B	令和３年度
中学部棟	平成19年1月	868.00	新耐震基準	A	A	令和３年度
屋体棟	平成2年3月	520.00	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R3	全館／空調設備更新（設計・工事）	60		
R3	本館／受変電設備更新（工事）	26		
R3	高等部棟／大規模改修（設計）	6		
R3	屋体棟／大規模改修（設計）	9		
R4	屋体棟／大規模改修（工事）	195		
R5	高等部棟／大規模改修（工事）	108	9	
R5	本館／ＵＤ：多目的トイレ設置(設計・工事)			26
計		404	9	27

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（飛騨特別支援学校（日赤分校））

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称	飛騨特別支援学校（日赤分校）		
所在地	高山市天満町3-41-1		
施設延面積	997.21㎡		
建設年月	昭和61年3月		
構造	鉄筋コンクリート造	階数	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
管理教室棟	昭和61年3月	997.21	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業	うち脱炭素化事業	ＵＤ化事業
R1	管理教室棟／ＵＤ：出入口改修、点状ブロック設置他(工事)			6
R2	全館／網戸設置（工事）			1
R3	管理教室棟／空調設備更新（設計・工事）	31		
R5	管理教室棟／受変電設備更新（設計）	2		
R6	管理教室棟／受変電設備更新（工事）	15		
計		48	0	7

「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」に基づく個別施設計画

（飛騨吉城特別支援学校）

施設類型	高等学校・特別支援学校

1　施設の概要

施設名称		飛騨吉城特別支援学校	
所在地		飛騨市古川町片原町8-127	
施設延面積		2,340.76㎡	
建設年月		平成25年3月	
構造	階数	重量鉄骨造	2階建て

2　対象建物と主要部位の状態

名称	建設年月	延面積（㎡）	耐震診断等の結果	主要部位の状態		12条2項点検の実施時期
				屋上・屋根	外壁	
本館棟	平成25年3月	1,981.16	新耐震基準	A	A	令和３年度
体育館	平成25年3月	359.60	新耐震基準	A	A	令和３年度

【凡例】A…概ね良好、B…部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）、
C…部分的に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）、D…早急に対応する必要がある

3　維持保全に係る対応方針

（１）基本的な方針

建物の長寿命化を図る観点から、建築後２５年目及び４５年目を基準として、予防保全的大規模改修工事を実施する。
なお、大規模改修工事にあたっては建物劣化状況等を勘案し、実施時期を決定する。

（２）その他特記事項

4　対策の内容と実施時期、概算費用

※ＵＤ：ユニバーサルデザイン

年度	修繕等の内容	概算費用（百万円）		
		長寿命化事業		ＵＤ化事業
			うち脱炭素化事業	
H29	体育館／内部改修(設計)	1		
H30	体育館／内部改修(工事)	46		
計		47	0	0