

3 被害概要 (平成22年9月17日現在)

(1) 人的被害の状況

- ・死者 4名 (可児市土田、八百津町野上)
- ・行方不明者 2名 (可児市土田)
- ・重傷者 1名 (可児市西帷子)

(2) 住家被害の状況

- ・全壊 4棟 (八百津町3棟、御嵩町1棟)
- ・半壊 3棟 (八百津町3棟)
- ・一部損壊 8棟 (八百津町3棟、御嵩町3棟、瑞浪市2棟)
- ・床上浸水 75棟 (可児市28棟、御嵩町28棟、八百津町8棟、多治見市4棟、岐阜市3棟、瑞浪市2棟、美濃加茂市1棟、土岐市1棟)
- ・床下浸水 380棟 (可児市135棟、御嵩町72棟、八百津町60棟、岐阜市42棟、多治見市31棟、恵那市14棟、美濃加茂市13棟、中津川市6棟、瑞浪市3棟、関市3棟、土岐市1棟)



八百津町野上の土砂災害による被害状況 (全壊、死者3名)

(3) 道路の状況


- ・災害規制(通行止め) ピーク時〔7/16 9:30〕23路線29箇所
- ・雨量規制(通行止め) ピーク時〔7/16 0:30〕21路線27箇所

(4) 河川の状況

- ・浸水箇所 4箇所

河川名	浸水原因	家屋被害
境川 (岐阜市高田4丁目地内)	溢水	無
可児川 (可児市土田)	越水	有 (床上有)
可児川 (可児市広見)	堤防決壊	有 (床上有)
久々利川 (可児市久々利)	溢水	有 (床上有)

「溢水」と「越水」について：川の水があふれ出ること、堤防がないところでは「溢水」、堤防のあるところでは「越水」という。




可児市土田の浸水被害状況（死者1名、行方不明者2名）



可児市広見の浸水被害状況

(5) 土砂災害の状況

- ・土石流災害 2件 八百津町八百津(横ヶ洞川)、御嵩町大庭台(菖蒲東谷)
- ・がけ崩れ 2件 八百津町野上、可児市兼山(盛住)




八百津町野上の土砂災害被害の状況(全壊、死者3名)



可児市兼山盛住の土砂災害被害の状況

(6) 公共土木施設の被害状況

工 種	箇所数 (県)	箇所数 (市町村)	箇所数合計
河 川	95	93	188
砂 防	15	0	15
道 路	67	66	133
合 計	177	159	336



飛騨木曾川公園線（瑞浪市日吉町）の道路決壊状況

(7) 農地・農業用施設の被害状況

- ・農地（163箇所）、水路（92箇所）、農道（19箇所）、ため池（14箇所）、頭首工（河川などから用水路へ必要な用水を引き入れるための施設：40箇所）



農地（茶畑）崩壊（東白川村神土）



農道法面が崩落（東白川村神土）

(8) 主な農作物被害状況

- ・瑞浪市 水稲 濁水流入、500アール
- ・八百津町 鶏舎水没 鶏50千羽死亡、水稲53アール
- ・可児市 水稲164アール
- ・東白川村 茶畑 50アール
- ・御嵩町 水稲 13アール 他

(9) 林道被害・山地災害の状況

- ・林道被害 42路線76箇所
- ・山地災害 84箇所(森林地での崩壊を計上)



崩壊した林道(御嵩町：柏森線)



山腹崩壊 人家横まで土砂流出(瑞浪市日吉町)

(10) 学校関係施設の主な被害状況

- ・グラウンドへの土砂流入 中学校1校(八百津町)
- ・雨漏り等 幼稚園1園、小学校18校、中学校12校

(11) 商工業関係の被害状況

- ・可児市47件、御嵩町8件、八百津町3件、多治見市2件、土岐市2件、坂祝町1件、瑞浪市1件 計64件



可児市土田でのトラック流出

(12) 医療・福祉関係施設の被害状況

- ・床上浸水 3施設(御嵩町、土岐市、岐阜市 各1施設)
- ・雨もり 3施設(関市2施設、山県市1施設)
- ・土砂流出 1施設(可児市)
- ・敷地隣接法面小崩壊 2施設(いずれも可児市)