

平成24年度に建設工事で発生した事故事例（火災による事故）

事故概要:


工事の支障となる橋梁上部工の下横溝を取り外すため、連結部の高力ボルトを、ガス溶接機を使用し溶断していたところ、足場の隙間から火の粉が落ち、桁下の枯草、雑木片、竹などに引火し火災が発生した。

事故原因:

- ・不燃シートで養生していたが範囲が狭かった
- ・出火当時、見張り員が作業場を離れていた

改善対策:

- ・火器を伴う作業は防災シートの2重張り養生、地面への散水
- 見張り員を常駐する



分類: 橋梁工、ガス溶接

被害状況: 枯草、雑木片、竹など30m²焼失