

## 平成23年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

### 事故概要：

鉄骨溶接部のグラインダー仕上げ作業中、スイッチを切り、手を持ち替えようとした時、手から滑り落ち、惰性で廻っていた歯により太ももを裂傷した。

### 事故原因：

- ・作業標準書に定められている手順（サンダーの歯の回転が止まるのを確認する・サンダーを両手で扱う）を守らずに惰性で回転した状態で片手で扱った
- ・サンダーの歯で負傷することに対する防護策が講じられていなかった

### 改善対策：

- ・作業標準書の遵守を周知徹底
- ・サンダーに安全ブロックを取り付ける



分類：溶接工、ケレン

被害状況：（大腿部裂傷）