経営比較分析表(令和2年度決算)

岐阜県 土岐市

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

当該値

平均値

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
_	48 83	0.93	31 95	3 300

人口 (人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
57, 294	116. 02	493. 83
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km²)	処理区域内人口密度(人/km²)
528	0. 67	788. 06

800.00

0.00

当該値

平均値

H28

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和2年度全国平均

[832.52]

R02

0.00

746, 98

0.00

673. 08

経営の健全性・効率性について


①経常収支比率が100%を下回っており、一般会計 からの繰入金への依存度も高く実質はかなりの赤 字経営を強いられています。

①②不明水対策のための管路調査を実施したこと で費用が増大し、経常収支比率の悪化および累積 欠損金比率の大幅な増加を招きました。

③流動比率もかなり低く、高齢化率の高い農村地 域に施設があるため水洗化率の向上はあまり期待 できず使用料収入も上がらないため、現在の状況 が長期に渡って続くと考えられます。一方で処理 施設の劣化がすすみ、計画的な維持管理を行って いるものの想定外の修繕が発生するなど、維持管 理費が年々増加しています。

⑤⑥⑦不明水の流入が多く、汚水処理原価や施設 利用率が類似団体の平均を大きく上回っている。 そのため水洗化促進に取り組みつつ、不明水の削 減に努める。具体的な対策としてはH31年度から目 視による不明水調査を開始し、令和2年度から地下 水浸水等不明水流入の可能性が高い管路から順に カメラ調査を行い必要な管路を修繕していく。

1. 経営の健全性・効率性



⑤経費回収率(%)

H29


[60.94]

44. 29


40.49

42 44











④企業債残高対事業規模比率(%)

H30


H29


2. 老朽化の状況について


①有形固定資産減価償却率は、法適用2年目という こともあり、減価償却累計額が2年分のみとなるた め低くなっています。

③供用開始が平成20年2月で管路施設については比 較的新しいですが、近年不明水が増加している一 因が管路施設にもあると危惧されるため、対策を 講じる必要があります。また、処理施設について も経年劣化に起因する緊急修繕が増加するなか計 画的な維持補修をすすめる必要もあります。

2. 老朽化の状況







全体総括

- 般会計に依存する非効率的な事業運営が長期に わたって続くと考えられるため、今後は公共下水 道への接続も視野にいれた対応策が必要と考えま

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。