

経営比較分析表（令和3年度決算）








岐阜県 白川町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)	
-	該当数値なし	98.55	3,573	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
7,634	237.90	32.09
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
7,415	33.90	218.73

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

R03も引き続き、給水人口の減少に伴う料金収入の減と施設・設備の維持管理を業者に委託したことによる費用の増により、給水原価が増加し、収益的収支比率、料金回収率が減少に転じている。

今後、施設・管路の老朽化等による更新費用の増加と料金収入の減少が引き続き予想されるため、経営の効率化、コスト削減に努める必要がある。

一方、施設利用率の増加は、有収率の低下からも漏水量が増したことが原因であると考えられ、漏水量の増は有収率の減、施設利用率が増となっているため、管路の更新などの抜本的な漏水対策による有収率の向上を図ると共に使用水量の減少等将来の見込みを適正に把握し、施設の統廃合や適正規模への見直しを含めた施設更新を検討する必要がある。

2. 老朽化の状況について

平成17年度までの大規模改修事業により、企業債残高が増加し、その後10年間は小規模修繕のみの改良にとどめ施設の長寿命化に努めてきたため全体的に、施設が老朽化している。

経営戦略・施設更新計画に基づき、更新事業を進めているが、今後も施設・設備の重要度や経年による老朽化度を踏まえ、計画等の見直しを実施するなど更新の優先順位付けを検討し、効率的な施設の更新を図る必要がある。

全体総括

老朽化する施設・設備の維持管理、起債の償還、人口の減少等を勘案した施設等の整備を進めるとともに、水道会計の健全運営のため、経費の節減と効率的な業務の執行に努め、経営環境の変化に適切に対応し、そのあり方を的確に捉えながら事業の進捗を図る。

今後は多くの課題をデジタル技術の活用により、時間的・空間的制約を克服し、業務工程の見直しことで改善に繋げる検討をしていきます。