



羽島記者クラブ加盟社 各位
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和5年9月26日(火)岐阜県発表資料			
担当課	担当係	担当者	電話番号
岐阜地域環境室	環境保全係	今峰 充敏	TEL 058-272-8322 FAX 058-278-3524

羽島市^{ふくじゅちようまじま}福寿町間島地内における油流出事故について

羽島市福寿町間島地内において、油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

本日(9月26日)13時20分頃、国土交通省木曾川上流河川事務所から環境管理課に羽島市福寿町間島地内の^{ぎやくがわ}逆川に油が流出したとの通報があり、岐阜地域環境室が現地調査を行いました。

2 原因施設

所在地 羽島市福寿町間島

施設名 逆川排水機場(管理者:羽島用土地改良区)

3 流出した物質の種類及び流出量

種類 A重油

流出量 不明

4 事故の原因等

敷地内のA重油貯蔵タンク(屋外)から排水稼働ポンプへの燃料送油管に亀裂が生じ、漏出したものと考えられます。

5 事故の状況

- ・ 本日11時40分頃、国土交通省木曾川上流河川事務所が原因施設から下流にかけて約300mの区間で油膜を確認し、オイルフェンスを設置して下流への油の流出を防止しています。また、A重油貯蔵タンクバルブを全閉し、送油管への油の供給を停止しました。
- ・ 本日15時頃、羽島用土地改良区が送油管の漏洩箇所を特定し、応急措置を図りました。
- ・ 原因施設から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- ・ 原因者に対して厳重に注意するとともに、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策を提出するよう指導しました。
- ・ 引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。