



大垣市政・経済記者クラブ同時配布資料  
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和5年10月17日（火）岐阜県発表資料		
担当課	担当者	電話番号
西濃県事務所環境課	環境課長 堀 弘明	代表 0584-73-1111(内線 221) FAX 0584-74-9428

ぬましんでん

## 海津市海津町沼新田地内における油流出事故について

海津市海津町沼新田地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

### 1 端緒

昨日（10月16日）22時40分頃、原因者から海津市消防本部を通じて西濃県事務所に海津市海津町沼新田地内の排水路に油が流出したとの通報があり、本日（10月17日）現地調査を実施しました。

### 2 原因者

所在地 海津市海津町沼新田字横手3-38  
ちゅうぶにほんそうご  
施設名 中部日本倉庫株式会社岐阜支店  
業種 倉庫業

### 3 流出した物質の種類及び流出量

種類 灯油  
流出量 最大で約100リットル

### 4 事故の原因等

- 原因施設で使用しているボイラーへの給油配管の亀裂から漏れた油が排水に混入し、場外の排水路に流出しました。

### 5 事故の状況

- 本日9時頃、原因施設の下流の排水路約300mの区間で油膜を確認しました。
- 原因施設から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

### 6 対応

- 昨日19時30分頃、原因者が水路にオイルフェンスを設置し、下流への油の流出防止を図りました。
- 本日10時頃より、原因者が委託した回収業者が流出した油を回収しています。
- 原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- 引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。