

経営比較分析表


岐阜県 揖斐川町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D1
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	47.21	1,512

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
22,476	803.44	27.97
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
10,565	26.43	399.74

グラフ凡例	
■	当該団体会値(当該値)
—	類似団体会平均値(平均値)
【	平成27年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」




「施設の効率性」



「供給した配水量の効率性」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管路の経年化の状況」



「管路の更新投資の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率は、H25年度より少しずつ上がってきているが、類似団体平均値に比べ低い水準にあることから、より一層の経費の削減に努め、料金改定についても検討し、健全経営に努める必要がある。

④企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値より高い値となっている。管路及び機器の更新の際に企業債を借り入れたため、今後料金改定も含め検討し、経営改善に努めていきたい。

⑤料金回収率は、類似団体平均値に比べ低い値となっている。一般会計からの繰入金に頼っているためであるので、料金改定を含め検討する必要がある。

⑥給水原価は、類似団体平均値に比べ安価ではあるが、今後老朽管や機器の更新による投資的経費の増加が見込まれることから、更なる維持管理費の削減が必要となってくる。

⑦施設利用率は、有収率が向上したことにより漏水が減ったため減少傾向にある。物理的に施設の統廃合が可能な施設を検討したり、施設規模の見直しの検討も行い適切な施設規模となるよう努めたい。

⑧有収率については、漏水が減ったため上昇傾向になっている。今後も漏水調査や計画的な老朽管の更新により有収率向上に努めていきたい。

2. 老朽化の状況について

③管路更新率は、大和地内の老朽管を更新したことにより、類似団体平均値よりは高くなっている。今後も耐震化を踏まえた管路及び機器の更新を計画的に実施する必要があるため、今後は、更新計画に基づき、更新していく。

全体総括

老朽施設が多い本町の簡易水道施設は、今後耐震化を踏まえた管路の更新や機器の更新など計画的な水道施設の更新が必要となり投資的経費の増加が見込まれる。そのため、水道料金の改定を検討し経営の安定化を図る必要がある。

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。