

令和3年8月13日から大雨による被害概要等

【8月26日(木) 15時00分現在(第23報)】

岐阜県災害情報集約センター

TEL:058-272-1034

(注) 下線は第22報以降の修正箇所です。

<県の体制>

8月13日(金)	15時03分	災害対策本部(第一非常体制)設置
	17時00分	第1回災害対策本部員会議開催
8月14日(土)	10時30分	災害対策本部(第二非常体制)に移行
	13時30分	第2回災害対策本部員会議開催
8月16日(月)	14時00分	第3回災害対策本部員会議開催

<市町村の体制>

災害対策本部等	なし
災害警戒本部等	なし

<気象警報>

土砂災害警戒情報	なし
【警戒レベル4相当】	
大雨警報(土砂)	なし
【警戒レベル3相当】	
洪水警報	なし
【警戒レベル3相当】	

<累積雨量>

市町村名	観測局名	累積降水量(mm)
下呂市	萩原	804.5
郡上市	八幡	746.5
関市	関市板取	<u>744.0</u>
高山市	船山	<u>710.0</u>
郡上市	ひるがの	<u>687.0</u>
中津川市	付知	<u>684.0</u>
本巣市	樽見	<u>661.0</u>
下呂市	金山	591.0
下呂市	宮地	584.5
白川町	黒川	<u>578.0</u>

第1 避難情報

避難指示 なし

【警戒レベル4】

高齢者等避難 なし

【警戒レベル3】

<避難情報の状況（現在値）>

なし

第2 被害状況

<人的被害>

東白川村 軽傷1名（雨漏りの修理中に転落し、腰から右足にかけて打撲）

<物的被害>

- 住家被害（各務原市、大垣市、郡上市、坂祝町、八百津町、白川町、瑞浪市、中津川市、恵那市、下呂市）

半壊 1棟

一部損壊 37棟

床上浸水 22棟

床下浸水 52棟

第3 道路の災害規制、雨量規制状況

- 災害規制状況

直轄管理国道 なし

県管理道合計 1路線 1箇所

（県道奈川野麦高根線 高山市高根町 路肩崩壊のため全面通行止め）

- 雨量規制状況
 - 直轄管理国道 なし
 - 県管理道合計 なし

- その他規制状況
 - 直轄管理国道 なし
 - 県管理道合計 8路線 9箇所

第4 土砂災害等・河川状況

1 県の対応等

<奥田洞谷(郡上市大和町)>

- ・8/13 15:03【郡上市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過
15:03【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ助言を実施
- ・8/16 5:39【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/17 17:07【郡上市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過
17:07【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ助言を実施
- ・8/19 14:14【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/22 4:15【郡上市】現地の雨量計において1時間雨量30ミリを超過
4:15【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ助言を実施
16:57【郡上市】郡上土木事務所から郡上市大和振興事務所へ避難指示解除の助言

<大ヶ洞(下呂市萩原町)>

- ・8/13 18:13【下呂市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過
18:17【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/16 4:00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言基準となったことを連絡
- ・8/17 16:20【下呂市】2時間先予測値で大雨警報の判定基準を超過
16:25【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/19 17:00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

<久手2(高山市丹生川町)>

- ・8/13 19:55【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施
※基準超過はしていないが、深夜に基準超過することが想定されたため、早めの避難を行えるように助言を実施
- ・8/16 3:45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/18 2:00【高山市】2時間先予測値で大雨警報の判定基準を超過
2:10【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施

- 11：45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施
- <高天ヶ原・白土洞(下呂市小坂町)>
- ・8/13 19：53【下呂市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過
- 19：57【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/16 3：50【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言基準となったことを連絡
- ・8/17 16：20【下呂市】2時間先予測値で大雨警報の判定基準を超過
- 16：25【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/19 17：00【下呂市】下呂土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

<西洞(高山市朝日町)>

- ・8/14 2：51【高山市】現地の雨量計において24時間雨量100ミリを超過
- 2：55【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/16 6：05【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施
- ・8/17 20：15【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施
- ※深夜の基準超過が想定されたため、早めの避難に備え
助言
- ・8/18 11：45【高山市】高山土木事務所から市へ避難指示解除の助言を実施

2 土砂災害等

○土砂災害等に関する助言の状況

- ・8/13 22：55【多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市】土砂災害警戒情報を発表
- 22：59【中津川市、恵那市】恵那土木事務所から市へ助言を実施
- 23：03【多治見市】多治見土木事務所から市へ助言を実施
- 23：07【土岐市】多治見土木事務所から市へ助言を実施
- 23：10【瑞浪市】多治見土木事務所から市へ助言を実施
- ・8/14 8：35【高山市】土砂災害警戒情報を発表
- 8：45【高山市】高山土木事務所から市へ助言を実施
- 9：15【下呂市】土砂災害警戒情報を発表
- 9：17【下呂市】下呂土木事務所から市へ助言を実施
- 9：45【大垣市】土砂災害警戒情報を発表
- 9：45【大垣市】大垣土木事務所から市へ助言を実施
- 13：20【郡上市】土砂災害警戒情報を発表
- 13：21【郡上市】郡上土木事務所から市へ助言を実施
- 13：50【白川町、東白川村】土砂災害警戒情報を発表
- 13：53【白川町】可茂土木事務所から町へ助言を実施
- 13：55【東白川村】可茂土木事務所から村へ助言を実施
- 14：50【八百津町】土砂災害警戒情報を発表
- 14：51【八百津町】可茂土木事務所から町へ助言を実施

- 15 : 00 【可児市、美濃加茂市、御嵩町】 土砂災害警戒情報を発表
- 15 : 02 【可児市】 可茂土木事務所から市へ助言を実施
- 15 : 04 【美濃加茂市】 可茂土木事務所から市へ助言を実施
- 15 : 05 【御嵩町】 可茂土木事務所から町へ助言を実施
- 21 : 35 【川辺町】 土砂災害警戒情報を発表
- 21 : 38 【川辺町】 可茂土木事務所から町へ助言を実施
- 8/15 3 : 35 【飛騨市】 土砂災害警戒情報を発表
- 3 : 37 【飛騨市】 古川土木事務所から市へ助言を実施
- 8/18 2 : 20 【下呂市】 土砂災害警戒情報を発表
- 2 : 20 【下呂市】 下呂土木事務所から市へ助言を実施
- 10 : 55 【高山市】 土砂災害警戒情報を発表
- 11 : 00 【高山市】 高山土木事務所から市へ助言を実施

○土砂災害状況

- 8/14 【中津川市】 馬籠（寺沢川）で駐車場に土砂流出（※現地調査済対応検討中）
- 【恵那市】 岩村町の人家裏で崖くずれあり（※ブルーシートで応急対応済）
- 8/18 【郡上市】 八幡町の人家裏で崖くずれあり（※ブルーシートで応急対応済）

3 河川状況

○河川の水位に関する助言の状況

<杭瀬川（大垣市）>

- 8/13 16 : 30 【大垣市】 杭瀬川赤坂大橋観測所で氾濫危険水位に到達
- 16 : 32 【大垣市】 大垣土木事務所長から市へ助言を実施

<土岐川（庄内川）（瑞浪市）>

- 8/13 23 : 20 【瑞浪市】 土岐川釜戸観測所で氾濫危険水位に到達
- 23 : 25 【瑞浪市】 多治見土木事務所副所長から市へ助言を実施

<飛騨川（下呂市）>

- 8/14 11 : 50 【下呂市】 飛騨川上呂観測所で氾濫危険水位に到達
- 11 : 55 【下呂市】 下呂土木事務所副所長から市へ助言を実施

<木曾川（中津川市）>

- 8/14 14 : 30 【中津川市】 木曾川落合観測所で氾濫危険水位に到達
- 14 : 35 【中津川市】 恵那土木事務所長から市へ助言を実施

○浸水被害状況

河川名	箇所	状況	一般被害	その他被害
水門川	大垣市林町付近	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（市道） 農地浸水
久保原川	恵那市山岡町	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（国道 418 号、国道 363 号）
小里川	恵那市山岡町	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（主要地方道瑞浪上矢作線）
加茂川	美濃加茂市草笛町他	溢水	床下浸水 2 棟 （住宅 1 棟、商店 1 棟）	農地浸水
白川 飛驒川	白川町河岐	溢水	床上浸水 1 1 棟 床下浸水 1 3 棟	道路冠水（町道）
犀川	瑞穂市美江寺・田之上	溢水	家屋浸水なし	道路冠水（主要地方道岐阜巣南大野線、一般県道田之上屋井線、市道） 農地浸水

○浸水以外の被害状況

河川名	箇所	状況
土岐川	瑞浪市土岐町	市道兼用護岸が L=12m、W=3m 程崩落し、市道が通行止め
飛驒川	下呂市萩原町花池	国道兼用護岸が約 100m 崩落し、国道 41 号通行止め
飛驒川	高山市久々野町渚	護岸吸出しにより、市道陥没し、通行止め
富田川	恵那市岩村町飯羽間	恵那市道の橋梁 L=11.3m、W=2.6m が崩落し、通行止め
飛驒川	下呂市小坂町門坂	国道兼用護岸が一部崩落、道路規制なし
飛驒川	高山市久々野町久々野	護岸損壊
飛驒川	高山市朝日町甲	護岸流出

第5 公共交通機関の状況

○鉄道

路線等	運休区間	状況	備考
JR 東海 中央線	【上下線】 (特急) 名古屋～長野 (普通列車) 名古屋～南木曾	運休 通常運行	南木曾駅～塩尻駅間は線路設備に損傷が認められたため、9月3日から運行再開予定。8月23日から代行バスを運行

○バス

通常運行

第6 主な農業被害

○農産物等被害

中津川市他2市1町 トマト埋没 他 43a
中津川市・高山市 養殖魚死亡 約600kg

○農業生産施設被害

中津川市他2市 ビニールハウスの破損 他 7棟

○農地被害

恵那市他6市2町 田畑の埋没・法面崩壊 他 288箇所

○農業用施設被害

恵那市他7市3町 水路の法面崩壊・損壊 他 168箇所

○その他

多治見市他1市1町 鳥獣害防止柵の破損 506m

第7 主な林業被害

○山地被害

市町村名	箇所数	被害概要	
揖斐川町	1箇所	日坂地内	土砂流出
東白川村	1箇所	神土地内	山腹崩壊
中津川市	5箇所	馬籠地内	山腹崩壊、土砂流出
		付知町地内	山腹崩壊、土砂流出
		阿木地内	土砂流出
		坂下町地内	山腹崩壊、土砂流出
		神坂地内	山腹崩壊

恵那市	1箇所	上矢作町地内	土砂流出
高山市	2箇所	高根町池ヶ洞地内 丹生川町駄吉地内	山腹崩壊 土砂流出
計	10箇所		

○林道被害

市町村名	箇所数	被害概要	
美濃市	1路線 1箇所	中美濃線	路側崩壊
郡上市	11路線 36箇所	黒田～亀尾島線 相生～落部線 落部線 大間見線 阿多岐線 白尾～鷺見線 西洞線 岩野～漆線 毘沙門～天野線 宮原～奥長尾線 鎌辺～明山線	路側崩壊 法面崩壊 路側崩壊 法面崩壊 路面洗堀 路側崩壊等 路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊 法面崩壊等
可児市	1路線 1箇所	浅間線	路側崩壊
土岐市	1路線 1箇所	亀ヶ口線	路側崩壊
中津川市	15路線 39箇所	不動～丸山線 恵北東線 恵北線 三森山線 源根線 塩沢大薙線 矢平線 洞奥線 ノタノ沢線 上平線 猿沢線 古宿線 大平線 馬止線 二ツ森線	路面洗堀等 路体崩壊等 路体崩壊 路側崩壊等 路側崩壊等 法面崩壊 法面崩壊等 法面崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊 路側崩壊
恵那市	5路線 6箇所	恵南線 青ナギ～根山線 岩名沢線 三森山線 奈免入線	路体崩壊 路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊
下呂市	1路線 2箇所	赤沼田線	路側崩壊

高山市	10 路線 14 箇所	滝線 岩井谷線 苧安線 阿多粕～西洞線 駄吉線 田頃家線 下之谷線 小滝線 胡桃島線 七廻線	路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 路側崩壊 路側崩壊 路側崩壊 法面崩壊 法面崩壊 法面崩壊 法面崩壊等
飛騨市	1 路線 1 箇所	宇津江～内ヶ谷線	路肩崩壊
計	46 路線 101 箇所		

○県林木育種事業地被害（県有施設）

下呂市 法面崩壊 1 箇所

第 8 学校休業の状況

休校等及び被害情報なし

第 9 県の支援状況等

・リエゾンの派遣

- 8/13 下呂市へ県支部からリエゾンを派遣 → 8/15 9:45 撤収
→8/14 恵那市へ県支部からリエゾンを派遣 → 8/15 16:40 撤収

・融資相談窓口の開設

8/19 豪雨により影響を受けた中小企業者及び農業者の資金繰り等に関する融資相談窓口の開設

相談時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

相談窓口：中小企業者向け

県庁 商業・金融課、現地機関 各県事務所産業労働係
農業者向け

県庁 農業経営課、現地機関 各農林事務所農業振興課

第 10 県有施設の状況

・休館等なし

第 11 その他

○停電

・なし

○事業所等の状況

- ・高山市内 1 事業者 キャンプ場内の人工の小川への土砂被害等
- ・多治見市内 1 事業者 雨漏りによる被害
- ・中津川市内 2 事業者 床上浸水 1、敷地内の土地への土砂流入
- ・各務原市内 1 事業者 窓ガラスの破損
- ・瑞浪市内 4 事業者 床上浸水
- ・恵那市内 6 事業者 床下浸水 5、一部破損 1
- ・美濃加茂市内 1 事業者 床下浸水
- ・川辺町内 1 事業者 機器破損
- ・白川町内 1 1 事業者 床上浸水 7、床下浸水 2、一部破損 1、
浸水による機械故障 1

○国指定史跡内での被害

- ・美濃金山城跡（可児市：国史跡）内で土砂流失
（人及び建物に被害なし）

○県指定史跡内での被害

- ・岩村城跡（恵那市：県史跡）内で法面崩落
（人及び建物に被害なし）

○自然公園施設の状況

- ・恵那峡県立自然公園内駐車場（恵那市管理）法面崩壊 1 箇所
（応急措置としてトラ柵を配置）

以 上