

平成24年度に建設工事で発生した事故事例（流出による事故）

事故概要：

胴込コンクリートに使用する生コンを仮置きするため鋼製ボックスを重機で引っ張って移動していたところ、重機が横転し、重機から燃料が漏れ、河川に流出した。


事故原因：

作業員に対し適切な使用機械や作業内容の指示をしなかったため、重機の作業能力等を十分理解していない者が作業を行った

改善対策：

- ・適切な注意事項等の指導を行う。
- ・社内全体で安全教育にて徹底する

鋼製ボックスを重機で
引っ張って移動していた



分類：擁壁工、BH移動

被害状況：燃料が河川に流出したが被害はなし