



中津川記者会同時配布資料
岐阜県政記者クラブ加盟社 各位

令和7年1月13日（月）岐阜県発表資料			
所 属	担 当 課	担 当 者	電話番号
恵那県事務所	環境課	課長 野原	代表 0573-26-1111(内線 215) 夜間 0573-26-1114(内線 215) FAX 0573-25-7129

中津川市坂下地内における油流出事故について

中津川市坂下地内において油流出事故が発生しましたので、お知らせします。

1 端緒

昨日（1月12日）19時15分頃、原因者から中津川市消防本部を通じて恵那県事務所に、中津川市坂下地内の飲食店から灯油が水路に流出したとの通報があり、直ちに現地調査を実施しました。

2 原因者

所在地 中津川市坂下736-7
店 名 お食事処 辰巳
業 種 飲食店業

3 流出した物質の種類及び流出量

種 類 灯油
流出量 約180L

4 事故の原因等

灯油の移し替え作業中に現場を離れ、ポリタンクから溢れた油が飲食店敷地外の水路に流出しました。

5 事故の状況

- ・昨日21時頃、飲食店の下流の水路（約450m下流にある川上川合流前地点）で油臭を確認しました。暗闇のため、油膜等は現認できませんでした。
- ・本日10時頃、同地点で油臭を確認しましたが、飲食店の下流の水路や川上川において油膜は認められませんでした。
- ・飲食店から新たな油の流出はなく、現時点において魚類へい死等は確認されていません。

6 対応

- ・昨日16時30頃、原因者から通報を受けた中津川市消防本部が水路に吸着マット等を設置し、油を回収しています。
- ・原因者に対して、水質汚濁防止法に基づく事故報告書及び再発防止策の提出を求めました。
- ・引き続き水生生物への影響等、周辺のパトロールを実施します。