
経営比較分析表(令和5年度決算)


岐阜県 恵那市

	業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報	
	法適用	下水道事業	個別排水処理	L2	自治体職員	
ď	金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
	-	88.28	0.14	100.00	3,795	


人口(人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
46,868	504.24	92.95
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km²)	処理区域内人口密度(人/km²)
67	0.16	418.75


1. 経営の健全性・効率性






















2. 老朽化の状況







「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

グラフ凡例

当該団体値(当該値)

· 類似団体平均値(平均値)

【 】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

令和2年度から地方公営企業法を適用しているため、令和元年度までの数値が反映されていない。 経常収支比率、及び流動比率は、100%以上を維持している。

企業債残高対事業規模比率は、企業債残高が0円 だが、施設の老朽化により見込まれる更新等、地方 債を借り入れる場合には、投資規模・収益の適正を 検討する必要がある。

経費回収率及び汚水処理原価は、修繕の経費増加 により、経費回収率が減少、方水処理原価が増加し た。設置戸数が少数で、高額な修繕の有無により変 動が大きくなるため、早めの修繕を心掛けている。 施設利用率及び水洗化率は、整備が完了してお り、水洗化率も今後大きな変動はないと考えてい

以上から、経営の健全性・効率性は、類似団体平 均値より比較的に高く安定している。しかし、一般 会計繰入金の負担を軽減できるよう、収益確保や経 費削減等、経営安定化に向けての検討をする必要が

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、類似団体平均を下回っているものの、供用開始が平成7年度であり、を朽化に件う維持・修繕費等の経費が全体的に上昇傾向である。設置戸数が少数であるため、今後も維持・修繕費等を継続するが、一般会計緩入金の負担を軽減できるよう、改築等の必要性を把握し計画的な更新を検討する必要がある。

全体維

水洗化率は、100%を維持しているが、施設の老 朽化対策が課題であり、改築等の必要性を把握し計 画的な更新を検討する必要がある。また、国庫補助 事業活用や交付税措置の有利な起債を発行するな と、適切な財源確保に努める。