

災害による道路通行規制状況(9月21日 08時00分 現在)

整理番号	路線		箇所	規制原因	発生日時		規制延長	規制内容		現行規制等			迂回路			備考
	番号	路線名			月日	日時		当初	現在	月日	日時	迂	孤立集落	人数等		
1	387	下石笠原市之倉線	多治見市笠原町平園地内～多治見市笠原町平園地内	災害(雨量)	9/20	20:15	0.1	片側交互通行	片側交互通行	9/20	20:15	無	無	0		
2	421	武並土岐多治見線	瑞浪市釜戸町西大島～瑞浪市釜戸町公文垣内	災害(路肩崩壊)	9/20	21:30	1.8	全面通行止	全面通行止	9/21	0:50	有	無	0		
3	65	恵那御嵩線	瑞浪市釜戸町西大島～瑞浪市大湫町西	災害(土砂流出)	9/20	20:00	2.6	全面通行止	全面通行止	9/21	7:00	有	無	0	雨量規制から切り替え	

(累積)通行止め路線・箇所数
※片側交互通行含む

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理道合計	3	3
県管理国道	0	0
県道	3	3
総合計	3	3

現在通行止め路線・箇所数
※片側交互通行含む

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理道合計	3	3
県管理国道	0	0
県道	3	3
総合計	3	3