## 地下水と地盤沈下






三重県桑名郡木曽岬町の井戸の抜け上がり状況 (平成26年6月撮影) 東海三県地盤沈下調査会より

高度経済成長期(1970年代頃)、濃尾平野では地下水の過剰なくみ上げにより、地盤沈下が発生しました。

## ■地盤沈下とは?

粘土層の間にある砂礫(されき) 層の地下水を過剰にくみ上げることにより、粘土層から砂礫層に水が絞りだされ、水が絞り出された 分だけ粘土層が縮み、地面が沈む現象のことです



## 地盤沈下対策

