

水門川周辺地域浸水実績図


(昭和51年9・12豪雨)

この浸水実績図は昭和51年9月出水を対象に岐阜県が本川筋を中心に地元の方々に聞き込み調査を行い、昭和57年7月時点で取りまとめ作成したもので、今後より完全なものにしていく予定です。

流域の皆様には過去に浸水した地域を知つていただくことにより、緊急時の水防避難等に役立てていただけようお願いします。なお、浸水の区域は雨の降り方や土地形状の変化などにより変わることがあります。

岐阜県・大垣市

凡 例
調査対象区域
浸水区域



1:25,000