

# 主な土木施設被害箇所図

宮川 護岸決壊



⑩



①(JR)

(国)360号  
土砂流出



⑤

(主)高山上宝線  
路側決壊

(国)156号  
土砂崩れ



⑥

東北北陸自動車道  
(飛騨清見IC～白川郷)  
無料開放区間



⑪

瓜栗川  
護岸決壊



⑦

(一)惣則高鷲線  
舗装破損



⑫

苔川  
護岸決壊



⑭

山王洞  
土砂崩れ

(国)156号  
プロテクター倒壊




⑧

和良川 護岸決壊



⑬

③(JR)



上呂地区  
土砂崩れ

東北北陸自動車道  
(郡上八幡IC～飛騨清見IC)  
通行止め

国道41号  
通行止め

中原小学校裏  
土砂崩れ



④(JR)



⑨

(主)関金山線  
路側決壊

津保川  
床上浸水・床下浸水発生

写真番号	被害箇所	被害内容
①	JR	橋脚崩壊
②	JR	土砂流出
③	JR	橋脚崩壊
④	JR	橋脚崩壊
⑤	高山上宝線	路側決壊
⑥	国道156号	土砂崩れ
⑦	惣則高鷲線	舗装破損
⑧	国道156号	プロテクター倒壊
⑨	関金山線	路側決壊
⑩	宮川	護岸決壊
⑪	瓜栗川	護岸決壊
⑫	苔川	護岸決壊
⑬	和良川	護岸決壊
⑭	山王洞	土砂崩れ