


平成23年度 長良川河口堰県民調査団 調査結果(その2)

各調査箇所における担当者の説明に対する、平成23年度長良川河口堰県民調査団の意見

(1) 長良川河口堰床上浸水対策特別緊急事業工事完成箇所


	よく理解できた	理解できた	あまり理解できなかった	その他	無回答	
合計	6	24	1	1	2	34
構成比	17.6%	70.6%	2.9%	2.9%	5.9%	100.0%



長良川床上浸水対策特別緊急事業工事完成箇所は、道の駅「クレール平田」からの参加者は現地視察を行っていないため、回答数が他の視察先と整合がとれていない


(2) 長良川河口部の河川特性

	よく理解できた	理解できた	あまり理解できなかった	その他	無回答	
合計	6	29	2	1	3	41
構成比	14.6%	70.7%	4.9%	2.4%	7.3%	100.0%




(3)- (長良川河口堰 河口堰の機能について)

	よく理解できた	理解できた	あまり理解できなかった	その他	無回答	
合計	10	29	0	0	2	41
構成比	24.4%	70.7%	0.0%	0.0%	4.9%	100.0%




(3)- (長良川河口堰 河口堰の治水効果について)

	よく理解できた	理解できた	あまり理解できなかった	その他	無回答	
合計	7	29	1	2	2	41
構成比	17.1%	70.7%	2.4%	4.9%	4.9%	100.0%



(3)- (長良川河口堰 河口堰の必要性について)

	よく理解できた	理解できた	あまり理解できなかった	その他	無回答	
合計	7	29	2	1	2	41
構成比	17.1%	70.7%	4.9%	2.4%	4.9%	100.0%



(3)- (長良川河口堰 河口堰周辺の環境(水質、底質)について)

	よく理解できた	理解できた	あまり理解できなかった	その他	無回答	
合計	8	27	1	2	3	41
構成比	19.5%	65.9%	2.4%	4.9%	7.3%	100.0%

