

岐阜県 内ヶ谷ダム 工事進捗状況(令和元年6月末現在)

ダムサイト状況

工事用道路状況

① ダムサイト状況(遠景:下流上空より望む)



③ ダムサイト左岸状況(右岸上空より望む)




④ ダムサイト右岸状況(左岸上空より望む)



⑤ 下流工事用道路状況



② ダムサイト状況(近景:下流より望む)



土捨場状況

その他


⑥ 土捨場状況(上空より望む)



⑦ 骨材プラント稼働状況



骨材製造設備の試験運転を行いました。



掘削土量 約71% [全体:約63万m3]