

場外離着陸場の現況点検表

場名	飛騨エアパーク	標高	714.56m
場所	岐阜県高山市丹生川町北方2635-7	離着陸地帯の方位	282/102
土地所有者 (又は土地管理者) の住所及び氏名	岐阜市藪田南2-1-1 岐阜県 〔 高山市上岡本町7-468 岐阜県飛騨農林事務所長 (連絡先) 0577-33-1111 (内333) 〕		
管理者	一般社団法人 飛騨エアパーク協会 (連絡先) 0577-78-2500		
管理人	同上 (連絡先) 同上		

■	点検事項	点検結果
1	土地使用の許可期限及び条件	平成 年 月 日 条件
2	離着陸地帯の状況	
	(1)長さ	920m (滑走路 800m)
	(2)幅	60m (滑走路 25m)
	(3)表面 (整地状況、強度)	アスファルト舗装 (表層 4cm、路盤 17cm)
	(4)縦断勾配	1.4%
	(5)横断勾配	1.5%
3	進入区域及び進入路面の状況	進入区域は航空法に定めるH級着陸帯に準じて整備されている 進入表面「20分の1」の勾配
4	水平表面の状況	半径1000m、高さ45m
5	移転表面の状況	着陸帯の外側へ「7分の1」勾配
6	安全対策の状況	
	(1)立ち入り禁止の方法	立ち入り禁止の看板及びロープを設置する
	(2)離着陸帯周辺近くの侵入区域の状況	特別な障害なし
	(3)砂塵防止の方法	必要なし
	(4)病院等の状況	近辺になし
7	その他	
	(1)前回許可期間中の使用実績	回
	(2)点検実施年月日	平成 年 月 日

点検者の所属及び住所