

R2水浴場水質測定結果【開設前】

都道府県名	所在地			調査月日	評価項目										参考項目		判定	
	水浴場名	市町村	交通		ふん便性大腸菌群数			COD			透明度			油膜	pH			O-157
					最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大		
岐阜県	池尻	関市	県道290号線、鮎之瀬橋バス停から 長良川上流へ徒歩5分 関観光ホテル前	4/27、5/18	6	64	39	0.5	1.2	0.9	1	1	1	なし	7.5	7.8	不検出	水質A
岐阜県	長良川	岐阜市	JR岐阜駅からバス20分鵜飼屋前下車徒歩5分	5/18、5/25	7	240	81	1.1	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	6.9	7.5	不検出	水質A
岐阜県	前野	美濃市	県道81号線、前野バス停から道なりに長良川を下り、 徒歩10分 美濃橋下の河川敷	4/27、5/18	2	26	14	<0.5	1.2	0.8	1	1	1	なし	7.6	8	不検出	水質A