

令和2年7月豪雨災害 検証報告書



下呂市萩原町羽根地内 下呂総合庁舎
避難状況



下呂市小坂町門坂地内 国道41号
道路崩壊状況



加茂郡白川町河岐地内 一級河川「白川」
浸水害状況



高山市丹生川町久手 国道158号
土砂流出状況

令和2年9月7日

岐阜県、清流の国ぎふ防災・減災センター

「令和2年7月豪雨災害検証報告書」目次

I	検証に当たって	
1	検証の総括	2
2	検証の体制、テーマ及び方法	2
3	検証スケジュール	6
II	「令和2年7月豪雨災害」の概要	
1	気象状況	8
2	防災気象情報の発表状況・河川水位の状況	16
3	被害概要	29
III	検証結果	
1	コロナ禍における避難所運営、災害ボランティア等の受入	
(1)	避難所における感染防止対策	42
(2)	災害ボランティア等の受入等	52
2	実効性のある避難・情報提供のあり方	
(1)	避難情報の発令タイミング	65
(2)	避難情報発令後の住民の避難行動	90
(3)	高齢者、障がい者等災害時要配慮者への対応	99
(4)	多様な情報伝達手段の確保	108
3	災害応急・復旧対策	
(1)	孤立集落への対応	114
(2)	断水・停電時の対応	128
(3)	公共交通不通の際の対応	136
(4)	被災者支援対策	143
(5)	文化財の被災への対応	153
(6)	風評被害など観光への影響	156
4	事前の防災対策	
(1)	これまでの防災対策とその効果	158
(2)	今回の災害を受けた対策	207

<別冊>

(参考1) 避難・情報提供に関する市町村アンケート調査結果

(参考2) 市町へのヒアリング結果