

# 平成22年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

## 事故概要：



法面モルタル吹付作業中、φ100の吹付ホース内でモルタル閉塞があり、ホース外面にハンマーで打撃を与え、閉塞を解消していたところ、ホースが破裂して飛散したモルタルが作業員の左目に当たった。

## 事故原因：

- ・安全対策意識の欠如
- ・ホース閉塞時の具体的な処理手順が作成されていない

## 改善対策：

- ・安全教育の徹底
- ・具体的な処理手順を作成し作業員に周知徹底する



分類：法面工、吹付

被害状況：全治3か月（左眼硝子体出血、左眼続発緑内障）