

# 平成25年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

## 事故概要：


残存型枠（コンクリートパネル）資材をクレーンで移動中、残存型枠がバランスを崩し、布帯から滑り落ち、運搬補助をしていた作業員の右足に落下し負傷した。

## 事故原因：

- ・1本掛けの玉掛けの場合は締め付けるべきところを怠った。
- ・運搬補助のため作業員が型枠を持っていた。

## 改善対策：

- ・安全管理の徹底（玉掛け業務の基本を遵守する）。



分類：型枠工、クレーン吊

被害状況：約3週間の安静加療（右第3,4趾基節骨骨折）