

平成26年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

事故概要：


工事を休工するため、現場作業用の仮囲い出入り口パネルゲートをチェーンとダイヤル錠で施錠していたところ、強風時にダイヤル錠が外れたため、風にあおられたパネルゲートが付近に駐車していた一般車両に接触し損傷させた

事故原因：

・ダイヤル錠が強風にあおられたパネルゲートの荷重に耐えうるものではなかった

改善対策：

・荷重に耐えうるダイヤル錠を使用する
・チェーンは3重巻にする



分類：仮設工、ゲート

被害状況：一般車両損傷