

平成23年度に建設工事で発生した事故事例（転落による事故）

事故概要：


支保工から梯子に降りようとした際、支保工と梯子を固定してあった番線が緩んで外れ、梯子がずれたため、体のバランスを崩して作業員が1.8m下へ転落した。

事故原因：

梯子の固定方法の不備

改善対策：

梯子の固定方法の周知徹底



結束が緩くてはしごが横に滑り、はしごが傾いた拍子に転落した。



分類：支保工、梯子

被害状況：2か月の加療（左橈骨遠位端骨折等）