

平成26年度に建設工事で発生した事故事例（交通事故）

事故概要:

作業車両の横で交通誘導をしていた被災者が、停車車両のうちの1台の給水車タンクからオーバーフローした水を避けようとして、車両通行中の車線に飛び出したため、通行車両に轢かれ負傷した


事故原因:

- ・作業範囲内に交通誘導者を配置していた
- ・給水作業を1人で行い監視者がいなかった

改善対策:

- ・作業範囲内への立ち入りを禁止（囲い対策）
- ・作業内容の情報共有や適正な人員配置、声掛けの徹底

上流側



分類: 橋梁工、取壊し

被害状況: 8週間(右第5・第6肋軟骨骨折他)