

# 平成22年度に建設工事で発生した事故事例（転倒による事故）

## 事故概要:



トンネル坑内切羽付近で軽トラックが後退中に坑内切羽の状況を確認していた作業員に接触して、作業員が転倒した。

## 事故原因:

・運転手は後ろに人はいないだろうと思い込み、注意義務を怠った

## 改善対策:

重機等運転手は警笛発進の徹底



分類: 準備工、トラック運転

被害状況: 怪我なし

# 平成27年度に建設工事で発生した事件事例（挟み込みによる事故）

## 事故概要:


ダンプトラック後部のあおりを取り外すためキャッチの受け金具2箇所を同時に押して外そうとしたところ、片方（被災者側）が外れず、外れなかったキャッチが支点となつてあおりが跳ね上がり、あおり側面に添えていた右手親指が挟まれ負傷した

## 事故原因:

・あおりを持ち上げて外す作業を、持ち上げず自然落下させる方法を選択した

## 改善対策:

・安全教育の徹底



分類: 準備工、トラック運転

被害状況: 3か月間の加療(右母指末節骨開放粉碎骨折)

## 平成26年度に建設工事で発生した事故事例（交通事故）

### 事故概要:



工事現場から資材置き場へ資材を取りに行く途中、見通しの悪い下り曲線部において、一般車両と正面衝突し負傷させた。

### 事故原因:

・双方運転手の前方不注意

### 改善対策:

・安全運転教育の実施



分類: 準備工、トラック運搬

被害状況: 一般車両負傷ならびに2名負傷