

平成25年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

事故概要：

アーチ橋の高欄でのケレン作業中、塗膜を削る電動工具が破損し、破損した電動工具の部品が作業員の右足に当たり負傷した。

事故原因：

工具を作業面に対し平行に接地させる「ベタ当て」施工をしていなかった

改善対策：

工具の適切な使用方法を順守する



分類：塗装工、ケレン

被害状況：(右下腿開放性骨折)4週間の加療