

災害による道路通行規制状況(9月22日 09時00分 現在)

	路線		箇所	規制原因	発生日時		規制延長	規制内容		発生日時		迂回路			備考	
	番号	路線名			(規制日時)			当初	現在	(解除日時)	迂	孤立集落人数等				
一般国道	256	国道256号[岐阜県]	加茂郡白川町下佐見～加茂郡白川町下佐見	災害	路肩崩壊	9/21	10:00	4.0	全面通行止	全面通行止			有	無	0	
一般国道	256	国道256号[岐阜県]	加茂郡白川町白山～加茂郡白川町白山	災害	路肩崩壊	9/21	10:00	0.3	全面通行止	全面通行止			有	無	0	
主要地方道	13	豊田多治見線	多治見市滝呂町6丁目～多治見市滝呂町14丁目	災害	法面崩壊	9/20	12:30	1.0	全面通行止	解除	9/20	18:20	無	無	0	
主要地方道	15	名古屋多治見線	多治見市市之倉町～多治見市市之倉町	災害	法面崩壊	9/20	14:00	1.0	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
主要地方道	20	瑞浪大野瀬線	恵那市上矢作町小田子～恵那市上矢作町小田子	災害	法面崩壊	9/21	14:50	1.5	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
主要地方道	40	山東本巣線	揖斐郡揖斐川町坂内坂本字諸家～揖斐郡揖斐川町日坂	災害	土砂流出	9/21	11:00	2.0	全面通行止	全面通行止			有	無	0	
主要地方道	65	恵那御嵩線	可児郡御嵩町津橋～可児郡御嵩町美佐野	災害	法面崩壊	9/20	13:00	4.0	全面通行止	片側交互通行			無	無	0	
主要地方道	68	恵那白川線	加茂郡白川町赤河～加茂郡白川町赤河	災害	路面冠水	9/20	11:00	0.2	全面通行止	解除	9/21	12:00	有	無	0	
主要地方道	72	恵那蛭川東白川線	加茂郡東白川村神土～加茂郡東白川村神土	災害	その他	9/20	14:00	0.1	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
主要地方道	83	多治見白川線	可児郡御嵩町中～加茂郡八百津町伊岐津志	災害	路面冠水	9/20	16:00	4.0	全面通行止	解除	9/21	12:00	有	無	0	
主要地方道	83	多治見白川線	多治見市高根町～多治見市明和町	災害	路肩崩壊	9/20	22:50	1.2	全面通行止	全面通行止			有	無	0	
主要地方道	83	多治見白川線	加茂郡八百津町八百津～加茂郡八百津町久田見	災害	法面崩壊	5/11	8:00	7.5	全面通行止	片側交互通行			有	無	0	
主要地方道	83	多治見白川線	加茂郡八百津町久田見～加茂郡白川町三川	災害	路肩崩壊	9/21	8:00	6.0	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
主要地方道	84	土岐可児線	可児市久々利柿下入会～可児市久々利柿下入会	災害	法面崩壊	9/20	11:30	1.3	全面通行止	片側交互通行			無	無	0	
主要地方道	84	土岐可児線	土岐市泉町久尻～土岐市泉町久尻	災害	路面冠水	9/20	11:40	1.0	全面通行止	解除	9/21	17:25	有	無	0	
主要地方道	88	下呂小坂線	下呂市萩原町西上田～下呂市萩原町西上田	災害	雨量	9/20	21:30	1.0	全面通行止	解除	9/21	18:00	有	無	0	
一般県道	122	御嵩犬山線	可児市土田～可児市塩	災害	河川水位上昇	9/20	15:20	0.2	全面通行止	解除	9/20	20:00	有	無	0	
一般県道	257	川合垂井線	揖斐郡揖斐川町春日川合～揖斐郡揖斐川町春日川合	災害	法面崩壊	9/21	6:30	4.0	全面通行止	全面通行止			無	無	0	※当初44人が孤立状態であったが、下記区間の解除により解消。
一般県道	257	川合垂井線	揖斐郡揖斐川町春日川合～揖斐郡揖斐川町春日川合	災害	法面崩壊	9/21	6:30	3.5	全面通行止	解除	9/21	15:30	無	無	0	
一般県道	345	坂祝関線	加茂郡坂祝町勝山～加茂郡坂祝町勝山	災害	河川水位上昇	9/20	17:30	1.2	全面通行止	解除	9/21	0:00	有	無	0	
一般県道	352	大西瑞浪線	瑞浪市明世町～瑞浪市明世町	災害	路面冠水	9/20	12:30	1.0	全面通行止	解除	9/21	8:20	無	無	0	
一般県道	353	篠原八百津線	加茂郡八百津町南戸～加茂郡八百津町南戸	災害	土砂崩れの恐れ	9/21	16:00	3.9	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
一般県道	358	井尻八百津線	可児郡御嵩町上之郷～可児郡御嵩町上之郷	災害	法面崩壊	9/20	14:00	0.1	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
一般県道	363	可児停車場線	可児市広見～可児市広見	災害	河川水位上昇	9/20	13:00	0.1	全面通行止	解除	9/20	21:50	有	無	0	

	路 線		箇 所	規制原因	発生日時		規 制 延 長	規制内容		発生日時		迂回路			備 考	
	番号	路線名			(規制日時)	当初		現在	(解除日時)	迂	孤立集落	人数等				
一般県道	381	多治見八百津線	多治見市小名田町4丁目～多治見市希望ヶ丘1丁目	災害	路面冠水	9/20	14:40	2.0	全面通行止	解除	9/21	9:19	無	無	0	
一般県道	394	大秋恵那線	瑞浪市大秋町～瑞浪市大秋町	災害	路肩崩壊	9/20	15:00	1.0	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
一般県道	402	中野方七宗線	加茂郡七宗町川並～加茂郡八百津町上吉田	災害	土砂崩れの恐れ	9/21	16:00	5.4	全面通行止	全面通行止			有	無	0	
一般県道	402	中野方七宗線	加茂郡八百津町福地～加茂郡八百津町福地	災害	路面冠水	9/20	12:30	0.1	全面通行止	解除	9/21	12:00	無	無	0	
一般県道	402	中野方七宗線	加茂郡八百津町福地～加茂郡八百津町福地	災害	法面崩壊	9/20	13:40	0.2	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
一般県道	408	中野方苗木線	恵那市中野方町～中津川市蛭川	災害	土砂流出	9/21	10:20	4.0	全面通行止	全面通行止			無	無	0	
一般県道	436	田口洞線	下呂市蛇之尾～下呂市蛇之尾	災害	路肩崩壊	9/20	17:20	1.0	全面通行止	全面通行止			有	無	0	
一般県道	437	湯屋温泉線	下呂市小坂町湯屋～下呂市小坂町湯屋	災害	路肩崩壊	9/20	17:00	0.5	全面通行止	全面通行止			無	有	452	歩行は可能な状態

(累積)通行止路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
県管理国道	1	2
主要地方道	10	14
一般県道	13	16
県管理道合計	24	32

現在通行止め路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
県管理国道	1	2
主要地方道	5	6
一般県道	8	9
県管理道合計	14	17