

### 高浜発電所1号機の状況について（週報）

2023年7月14日  
 関西電力株式会社


	内 容
<p>実績</p> <p>7月7日 9時 ～ 7月14日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器全体漏えい率検査実施中（7月6日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系クリーンアップ**実施中（6月23日開始）</li> </ul> </li> </ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○主な定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月12日 クラス1機器供用期間中検査</li> <li>・7月12日 クラス2機器供用期間中検査</li> </ul> </li> <li>○主な使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月11日～13日 四号/五号検査（格納容器 全体漏えい率（CV配管貫通部））</li> </ul> </li> </ul>
<p>予定</p> <p>7月14日 9時 ～ 7月21日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器全体漏えい率検査（7月6日開始）</li> <li>・1次冷却材系統漏えい検査</li> <li>・起動前弁点検</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次系クリーンアップ**（6月23日開始）</li> </ul> </li> </ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○主な定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・核計装設備検査</li> <li>・構造健全性検査</li> </ul> </li> <li>○主な使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・四号検査（一次冷却材系統 バウンダリ構成確認検査）</li> </ul> </li> </ul>

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

# 高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.7.14 9:00時点



※再稼働にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。