

高浜発電所2号機の状態について（お知らせ）

2023年9月9日
 関西電力株式会社

	内 容
<p>実績</p> <p>〔 9月8日 9時 ~ 9月9日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <p>○1次系（原子炉関係）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月8日 起動前弁点検終了（9月7日開始） ・9月8日 起動試験開始 <p>○2次系（タービン関係）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月8日 2次系クリーンアップ[※]終了（8月14日開始） <p>[検査関係]</p> <p>○定期事業者検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月8日 クラス2機器供用期間中検査 ・9月8日 計測制御系機能検査 ・9月8日 制御棒クラスタ動作検査 <p>○使用前検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし
<p>予定</p> <p>〔 9月9日 9時 ~ 9月10日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <p>○1次系（原子炉関係）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験（9月8日開始） <p>○2次系（タービン関係）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.9 9:00時点



