

高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）


2023年9月18日
 関西電力株式会社


	内 容
<p>実績</p> <p>〔 9月17日 9時 ~ 9月18日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <p>○起動試験実施中（9月8日開始）</p> <p>[検査関係]</p> <p>○定期事業者検査 ・9月17日 炉物理検査</p> <p>○使用前検査 ・なし</p>
<p>予定</p> <p>〔 9月18日 9時 ~ 9月19日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <p>○起動試験（9月8日開始） ○タービン起動</p> <p>[検査関係]</p> <p>○定期事業者検査 ・なし</p> <p>○使用前検査 ・なし</p>

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.18 9:00時点





気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量 0mm

風速(平均) 1.3m/s

風向 東

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

