


路線	一般県道 大垣池田線	箇所	大垣市青墓町地内
点検箇所	道路側溝	破損内容	グレーチング蓋の盗難
摘要	グレーチング蓋3枚が盗難に遭った。		



盗難箇所 南から1箇所目(南から北へ撮影)
セーフティコーン設置済み



盗難箇所 南から2箇所目(南から北へ撮影)
セーフティコーン設置済み



盗難箇所 南から3箇所目(北から南へ撮影)
セーフティコーン設置済み

