



路線	主要地方道 春日揖斐川線	箇所	揖斐郡揖斐川町春日美東地内
点検箇所	道路側溝	破損内容	グレーチング蓋の盗難
摘要	グレーチング蓋2枚が盗難に遭った。		



盗難箇所(西から東へ撮影)
セーフティコーン設置済み



盗難箇所(西から東へ撮影)
セーフティコーン設置済み



盗難箇所(南から北へ撮影)
セーフティコーン設置済み

