被害概要

岐阜県 第1次査定 (令和6年4月23日~4月24日実施)

令和6年		(第1次査定)				令和6年1月1日~令和6年1月1日 地震
工事	事務 河川		位置			設 計 概 要
事 番 号	所名	路 線 名 (橋 梁)	市郡	町村	大字	决 定
1	騨市	市町村道 上ヶ島〜兵良線	飛騨市		合町元田	復旧延長 L=39.3m W=3.0(4.0)m 防護柵工 高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=38.5m H=2.5m 既設落石防護柵端末基礎復旧工 L=4.5m H=2.0m 路側工 練プロック積工 L=6.4m SL=2.48m A=16m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=47m2 仮設工 大型土のう工 N=131袋 仮設防護柵工 L=90m H=2.0m