

原子力発電所の運営状況

2024年10月1日
関西電力株式会社

当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。

1. 運転状況について（2024年9月30日現在）

発電所		電気出力 (kW)	運 転 状 況	備 考
美浜 発電所	3号機	82.6万	運転中	
高浜 発電所	1号機	82.6万	運転中	
	2号機	82.6万	運転中	
	3号機	87.0万	運転中	
	4号機	87.0万	運転中	
大飯 発電所	3号機	118.0万	運転中	
	4号機	118.0万	運転中	

2. 廃止措置の状況（2024年9月30日現在）

発電所名	廃止措置の状況
美浜1号機	・2次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2～） ・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）
美浜2号機	・2次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12～） ・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）
大飯1号機	・2次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1～）
大飯2号機	・2次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1～）

3. トラブル情報等について

（1）法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）
なし

（2）安全協定の異常時報告事象
なし

（3）保全品質情報等

発電所名	大飯発電所	発生日	2024年9月2日
件名	大飯発電所正門守衛所付近での協力会社車両火災		
事象概要	9月2日13時37分、大飯発電所敷地内の正門守衛所付近において、発電所構内から出るため一時停止していた協力会社車両1台のエンジンルームから出火しました。正門警備員が119番通報し、その後、消防署員による消火活動により、14時18分に鎮火確認しました。 なお、本件において負傷者は発生しておらず、環境への放射能の影響はありません。また、周辺機器に影響はありません。 以上		

以上