

＜瑞浪市日吉町地内②＞

○ 埋立て土砂の収去検査結果（年１回実施）

計量の対象	基準値（mg/L）	R6. 2. 19採取	R6年度
カドミウム	0. 01以下	0. 0003未満	検査実施期間中に土砂の搬入がなかったため 未実施
鉛	0. 01以下	0. 005未満	
六価クロム	0. 05以下	0. 02未満	
砒素	0. 01以下	0. 007	
総水銀	0. 0005以下	0. 0005未満	
セレン	0. 01以下	0. 002未満	
ふっ素	0. 8以下	0. 66	
ほう素	1以下	0. 12	
酸性化可能性試験	—（参考値）	11. 5	

○ 対象特定事業場周辺の河川水のモニタリング（年２回実施）

計量の対象	基準値（mg/L）	R6. 2. 19採取		R6. 9. 6採取		R7. 2. 28採取	
		上流	下流	上流	下流	上流	下流
カドミウム	0. 003以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
鉛	0. 01以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
六価クロム	0. 02以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
砒素	0. 01以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
総水銀	0. 0005以下	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
セレン	0. 01以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
ふっ素	0. 8以下	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 10	0. 08未満	0. 08未満
ほう素	1以下	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
p H	—（参考値）	8. 3	7. 9	7. 5	7. 7	8. 5	8. 5