

2025年8月7日

# 速 報

中部電力株式会社  
浜岡原子力発電所  
連絡先 0537-86-3481(代)  
連絡責任者 ( 伊藤 哲博 )

浜岡原子力発電所 1・2号作業員休憩室（放射線管理区域外）の掲示物の焦げ跡の確認（火災）

8月7日13時25分頃、協力会社社員が浜岡原子力発電所1・2号作業員休憩室（放射線管理区域外）にあるトイレ内の掲示物に焦げ跡があることを確認しました。

（火災報知器の鳴動なし、炎なし、発煙なし、臭いなし）

焦げ跡を確認したため、14時20分頃に消防署へ情報提供しました。その後、消防署による現場確認の結果、火災と判断されたことを踏まえ、当社として17時20分に安全協定に基づく通報事項11「発電所敷地内において火災その他の災害が発生したとき。」に該当すると判断したため、お知らせいたします。

今後、詳細な状況、発生原因の調査をおこない、適切に対応してまいります。

非常用炉心冷却系の  
作動信号

なし ・  あり

現時点における  
外部への放射能の影響

(事象発生施設における以下のモニタ値から評価)  
・モニタリングポスト  
・排気筒モニタ  
・非常用ガス処理モニタ  
(3~5号機で系統運転中に限る)  
・放水口モニタ

なし

あり (添付参照)

調査中

人身災害の有無

なし ・  あり ・  調査中

実用炉規則第134条に該当

する (第 号) ・  しない ・  評価

安全協定に該当

する ・  しない

# 浜岡原子力発電所構内配置図

① 事象発見時刻 2025年 8月 7日 13時 25分  
 ② 消防要請時刻 要請なし (係属新時刻) 14時 22分  
 ③ 自衛消防の出動状況  
 招集中・出動なし

## ④ 発生場所 (管理区域) (非管理区域)


1号機, 2号機, 3号機, 4号機, 5号機, (その他)  
 1,2号作業員休憩室1棟 (信濃, 北東)

## ⑤ 火災状況

調査中・消防署による現場確認157火災1起49 焼損が記録

## ②, ④ については必須連絡事項

該当項目にマルを記入



1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000