

災害による道路通行規制状況(8月6日 12時00分 現在)

| 番号 | 路線名 | 箇所 | 規制原因 | | | 発生日時 | | 規制延長 | 規制内容 | | 解除(要)日時 | | | | 迂回路 | | | 事務所名 | 概要 |
|-----|-------------|----------|------|------|-----|-------|----|-------|------|-----|---------|----|---|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|
| | | | | | | 月日 | 時間 | | 当初 | 現在 | 月日 | 時間 | 迂 | 孤立集落 | 人数等 | | | | |
| 315 | 白山内ヶ谷線【確認中】 | 郡上市八幡町那比 | 災害 | 土砂流出 | 8/5 | 23:40 | | 全面交通止 | 解除 | 8/6 | 4:55 | 無 | 無 | 0 | 郡上 | ・沢からの土砂流出 ・道路延長L=6.0m 幅員W=5.0m区間で土砂流出2箇所 ・流出土砂 厚みt=0~30cm V=3m ³ 程度 ・奥に民家があったため、除去作業を直ちに開始。(全面委託会社:高垣組) ・8/6 4:55 除去作業完了 通行可能になる。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(累積)通行止め路線・箇所数

| 道路種別 | 路線数 | 箇所数 |
|--------|-----|-----|
| 直轄国道 | 0 | 0 |
| 県管理国道 | 0 | 0 |
| 主要地方道 | 0 | 0 |
| 一般県道 | 1 | 1 |
| 県管理道合計 | 1 | 1 |
| 総合計 | 1 | 1 |

現在通行止め路線・箇所数

| 道路種別 | 路線数 | 箇所数 |
|--------|-----|-----|
| 直轄国道 | 0 | 0 |
| 県管理国道 | 0 | 0 |
| 主要地方道 | 0 | 0 |
| 一般県道 | 0 | 0 |
| 県管理道合計 | 0 | 0 |
| 総合計 | 0 | 0 |