

災害による道路通行規制状況(9月5日 8時00分 現在)

路線		箇所	規制原因		発生日時		規制延長	規制内容	解除(変)日時			迂回路			備考	
番号	路線名				月日	時間			当初	現在	月日	時間	迂	孤立集落		人数等
260	宮地片山線	揖斐郡池田町小寺地内	災害	土砂流出	9/4	16:20	0.1	全面通行止	全面通行止				有	無	0	

(累積)通行止路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	1	1
県管理道合計	1	1
総合計	1	1

現在通行止め路線・箇所数

道路種別	路線数	箇所数
直轄国道	0	0
県管理国道	0	0
主要地方道	0	0
一般県道	1	1
県管理道合計	1	1
総合計	1	1